

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第 20 批 2024 年 11 月 19 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AH 202411 080049	方庙街道皇藏裕路与玉石山路交叉口，安徽利华塑业科技有限公司 24 小时生产，机械产生的低频噪音扰民。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。2024 年 11 月 8 日，经新站区生态环境分局现场核实，安徽利华塑业科技有限公司位于新站高新区瑶海工业园区 15 号，已申领营业执照，年产 1500 万平方高分子材料环保板生产线项目已履行环评审批和环保“三同时”验收手续，落实了排污许可登记管理。该公司产品主要为高分子材料环保板，生产废气主要污染因子为非甲烷总烃、颗粒物，废气经除尘系统、活性炭处理后排放。现场检查时企业未在生产。企业日常生产时间为早 8 点至下午 5 点半，偶有夜间生产。2024 年 10 月中旬，新站区生态环境分局曾接到群众反映该公司夜间生产噪声投诉。10 月 16 日，委托检测公司对该公司昼、夜生产时的厂界噪声进行检测，检测结果显示符合国家排放标准。2024 年 11 月 13 日-14 日，新站区生态环境分局委托检测公司再次对该企业昼间、夜间正常生产时的厂界噪声进行检测，检测结果显示达标。	部分属实	加强对企业污染物排放的日常监管，保证达标排放。	强化日常检查巡查，做好日常监管工作。	阶段性办结	无

2	D3AH 202411 080041	火龙村上西组，有人非法开采上西组的山地，私自利用修建地铁的渣土回填开采山石产生的矿坑。	合肥市 肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经肥东县石塘镇、店埠镇、县城管局、县资规局、县生态环境分局现场核实，石塘镇火龙社区上西组未发现非法盗采和渣土填埋现象。经进一步调查，位于石塘镇火龙社区上西组西侧的店埠镇西山驿社区原西山驿磷矿范围内，有1处历史遗留废弃矿山图斑整改现场，未发现非法盗采现象，场地内有回填土，为原场地平整及周边修路堆放弃土，非修建地铁渣土。	部分属实	整改措施落实到位，加强日常巡查，生态修复到位。	1.店埠镇按原地类对该处历史遗留废弃矿山图斑恢复到位。 2.加强日常巡查，严厉打击非法盗采，杜绝此类现象发生。	未办结	无
3	X3AH 202411 080057	原庐江机械厂旧厂生活区未进行雨污分流改造，生活垃圾和建筑垃圾随地堆放，现场环境较差。	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。2024年11月9日，经庐江县城管局、县住建局、东顾山街道办事处再次现场核实，庐江机械厂为原安徽庐江潜川机械有限公司，生活区占地约80亩，登记居民214户，常住居民92户。雨污未分流问题已采取工程措施进行改造，目前正在施工。现场没有生活垃圾和建筑垃圾随地堆放现象，街道对生活区环境实施“三清”环境改造，做到生活垃圾日产日清。	部分属实	整改措施落实到位，做好群众沟通解释工作，争取得到群众理解。	1.加快生活区雨污分流改造进度，确保在年底内完工。 2.东顾山街道办事处将生活区环境改造提升纳入背街小巷整治项目，实施道路硬化、安装路灯方便居民出行。同时清理柴草杂物，生活垃圾确保日产日清。	未办结	无
4	D3AH 202411 080040	龟山社区105省道旁的原东风石矿的几处厂房和民居，该地块被认定为环保整治点（GK0041），厂房和民居本	合肥市 巢湖市	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。经巢湖市主要负责同志带领巢湖市卧牛山街道、巢湖市自然资源和规划局、巢湖市林园中心负责人现场核实，原东风石矿为60年代建设，2007年企业改制为巢湖拓巢建材有限公司，位于巢湖风景名胜区内三级保护区，属2019年长江经济带警示片披露问题逐步退出类点位，要求2023年年底制定逐步退出实施方案，2024年年底启动并实施退出工作。	部分属实	加大巡查管护，确保生态修复取得实效。	巢湖市卧牛山街道按照整改方案要求持续推进，确保取得实效。	未办结	无

		属于整改红线之内的区域，需要进行拆除，但被人为规划到红线之外，并对上级部门报告为整改完毕，造成环境隐患。			根据2023年12月30日印发整改方案要求：“拆除清理拓巢建材公司范围内企业设施和设备，对场地进行平整覆土，开展生态修复。”围绕上述目标，已于2024年9月完成拓巢建材公司设施和设备拆除清理，并同步完成场地平整覆土和生态修复。在拓巢建材公司旁边三家企业和民房不在本整改方案明确的范围内。综上，该点位整改依据整改方案以及相关文件要求实施，不存在调整红线问题，没有对周边生态环境造成损害。					
5	D3AH 202411 080039	合肥市生态公园公厕数量较少，很多人随地大小便，破坏环境。	合肥市 新站区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经新站区应急和城管管理局、城运公司、瑶海社区现场核实，生态公园园内北侧颍河路出入口和西侧铜陵北路出入口各有1座公厕；紧邻公园东门芦领路有香江社居委公厕，南边北二环有轨道三号线竹丝滩地铁站公厕开放使用，可满足广大市民和游客如厕需求。经全面排查，发现公园东边运动场后林下有两处便溺痕迹（其中一处为宠物排泄物），区城运公司当即进行清理消毒，并以点带面对公园各个卫生死角进行多次卫生消杀，清除卫生残留，保障干净、卫生、文明游园环境。	部分属实	整改措施落实到位，建立长效管理机制。	1.增加保洁人员，定时定岗加大日常保洁力度；同时，加大巡查力度，特别是加大夜间巡查频次。 2.增设公厕指示牌，方便市民准确寻找，营造良好游园环境。	已办结	无
6	D3AH 202411 080036	璟宸天著小区东侧1公里处的小庙产业园内安贝尔等企业晚上偷排废气，多次向有	合肥市 蜀山区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024年11月9日，经蜀山区生态环境分局现场核实： 1.安徽安贝尔环保科技有限公司位于蜀山区小庙工业聚集区青龙路9号。主要经营范围为DMF废液收集、贮存、处置及利用等。该公司已办理环评审批及验收手续，已申领排污许可	部分属实	加大监管力度，废气稳定达标排放，减少对周边环境影	1.蜀山区生态环境分局已委托第三方环境检测公司对园区内涉气企业有组织和无组织废气进行了取样检测，目前已完成8家检测，将根据检测结果做进一步处理。	未办结	无

		关部门反映无果。			<p>证。安装有废气及废水治理设施。该公司属于间歇性生产，每月生产约 4-6 天，特征污染物有 VOCs、二甲基甲酰胺、臭气等。该公司 2024 年 10 月份生产时间为 10 月 12 日-17 日。目前处于停产状态，现场检查时企业周边未闻到明显恶臭气味。前期蜀山区生态环境分局接到群众反映问题后，于 2024 年 7 月 5 日委托第三方检测机构对该公司进行检测，检测结果显示其有组织废气排口非甲烷总烃排放浓度超标，蜀山区生态环境分局依法对其立案查处，于 2024 年 10 月 15 日下达了《行政处罚决定书》(皖合环(蜀)罚[2024]24 号)。</p> <p>2.原小庙工业园于 2021 年 3 月交由蜀山经济技术开发区管理，园区内涉气企业共 20 家，其中 4 家企业夜间间歇性生产(安徽安贝尔环保科技有限公司、肥西老母鸡食品有限公司、安徽艾柯泡塑股份有限公司、合肥民兴塑胶有限公司)，废气污染物以挥发性有机物等为主。4 家企业均已办理环评审批及验收手续，申领排污许可证并已安装废气治理设施。经现场检查，暂未发现偷排废气行为。</p>		响。	2.加强对涉气企业的监管，确保其污染防治设施正常运行，污染物达标排放。		
7	D3AH 202411 080032	碧桂园时代倾城 2 期附近有异味，投诉人认为来源于小区南侧、东北	合肥市 庐阳区	群众身边的生态环境问	<p>该问题为重复举报。2024 年 11 月 9 日，经庐阳区大杨镇现场核实，碧桂园时代倾城小区东北侧有汽修店和废品收购站，多次巡查未发现焚烧塑料橡胶制品情况。经长丰县生态环境分局现场核实，合肥江淮铸造有限责任公司位于岗集镇</p>	部分属实	加强监管，确保污染物稳定达标排放，减少	<p>1.庐阳区大杨镇已在小区周边张贴禁烧标语，加强禁燃宣传。同时，安排人员加强巡查监管，发现问题及时处理。</p> <p>2.长丰县督促合肥江淮铸造</p>	阶段性办结	无

		侧的汽修店焚烧塑料橡胶制品，以及小区北侧的江淮汽车铸造厂等工厂排放的废气。		题	前丰社区合淮路与金岗大道交口，主要从事汽车零部件及配件制造，黑色金属铸造，有色金属铸造。该公司已申领营业执照，已办理排污许可，其铸造中心技术改造项目、新增2万吨铸件技术改造项目、商用车制动鼓铸件技改项目、年产40万台发动机缸体铸造产能提升项目、铸铝项目均通过环评审批和环保竣工验收。2024年11月5日夜间11时，岗集镇安排第三方检测单位对该公司厂界非甲烷总烃及有组织废气进行检测，检测结果符合《铸造工业大气污染物排放标准》中规定的排放限值。		对周边居民的生活影响。	有限责任公司合理优化生产工序及生产时间，及时更换环保耗材，同时启动废气治理提标改造工作。下一步将加强周边企业日常巡查监管，发现问题及时查处。		
8	X3AH 202411 080035	肥西县三河镇临丰村长期使用填埋方法处理固体废物。	合肥市 肥西县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经肥西县三河镇、县生态环境分局现场核实，举报反映问题位于三河镇临丰村安徽华林园林景观有限责任公司区域内，该公司于2018年7月16日委托合肥临丰绿树溪农业科技有限公司负责三河镇临丰村农业项目，该项目于2018年11月1日履行环评手续。举报人反映的2018年、2019年绿树溪产业园内填埋的建筑垃圾，实际上是为方便农业生产及群众出入，垫建路基所用的砖渣。该农业项目经肥西县扶贫开发领导小组批复同意实施，建设内容包含大棚、相应道路、排水沟及防护栏等附属工程，经肥西县自然资源和规划局与肥西县农业农村局同意（肥自然资规〔2020〕460号），三河镇人民政府依据该审查意见，对该项目进行备案（三河设农字〔2020〕2号），该项目履行了规划、	部分属实	加强日常监管，防止违规填埋固体废物。	加大对该建设项目的监管力度，对建筑废弃物的运输及使用实施严格控制，防止环境遭受破坏。	已办结	无

					公示、审批等相关手续。2020年，由肥西县交通局组织实施，在原有机耕路上进行水泥路面硬化，修建农村道路，该道路在三调地类中为农村道路用地，建设行为合法，未违反《中华人民共和国土地管理法》。同时，逐项排查临丰村近年来实施的工程项目，未发现长期使用填埋方法处理固体废物问题。					
9	X3AH 202411 080029	安徽天成基农业科学研究院有限责任公司近10年项目扩建未办理新的环评手续，没有配套的环境保护设施，废水、废气违规排放；举报人认为小庙工业聚集区违规将该农药制造企业纳入园区内。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>该问题为重复举报。经蜀山区生态环境分局核实：</p> <p>1.安徽天成基农业科学研究院有限责任公司位于蜀山区小庙镇原工业聚集区，从事农药制剂复配生产。2005年通过原合肥市环境保护局《关于安徽麦兰生物化学有限公司项目环境影响报告表的批复》（环建审〔2005〕256号），2009年通过原合肥市环境保护局环保设施验收（合环验〔2009〕98号）。小庙工业聚集区在2012年由肥西县设立，天成基农业科学研究院有限责任公司在设立工业聚集区前既已在此区域完成建厂。</p> <p>2.2023年6月19日，合肥市生态环境局和蜀山区生态环境分局对安徽天成基农业科学研究院有限责任公司现场执法检查，该企业于2014年开始技改，2015年完成新增农药搅拌釜（混合罐）10个，农药分装生产线21条，4套粉剂密闭投料室并对厂区原有的污水处理设备进行改造，地埋式改为地上式，处理工艺为农药废水经</p>	部分属实	对环境违法行为依法依规查处。	蜀山区生态环境分局加强对该公司的监管，监督企业废水、废气稳定达标排放。已委托第三方检测公司对该公司主要排放口废水、废气开展检测，将根据检测结果做进一步处理。	已办结	无

					均质调节池-微电解反应器-高效气浮净水器-A/O 生物反应器-MBR 膜生物反应器-沉淀后排入市政污水管网。增加 3 套二级活性炭废气收集处理设施，5 套布袋除尘，废气经处理后排放。该公司 2022 年复配农药生产 800 吨左右，委外加工后回公司进行分装的农药产品 1400 吨左右，消耗原辅材料 2100 余吨。2023 年 1 至 6 月份已生产 700 多吨复配农药。该公司新增生产设备配套的环保设施至今没有经环保“三同时”验收。该企业“未批先建”已过两年行政处罚追溯期限，不予行政处罚。对该企业新增生产设备配套的环保设施未经环保“三同时”验收，合肥市生态环境局于 2023 年 10 月 11 日作出行政处罚决定书（皖合环（蜀）罚〔2023〕15 号），对该企业作出罚款贰拾伍万元整的行政处罚，对天成基公司法定代表人徐某某处罚款捌万元整。					
10	D3AH 202411 080021	怀宁路新粮仓附近餐饮店夜间噪声和油烟扰民，该处的大排档停止营业一周后已于昨天恢复营业，持续扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	该问题为重复举报。2024 年 11 月 10 日，经蜀山区城管局、区生态环境分局、井岗镇现场核实，新粮仓商业文化综合体内部涉及产生油烟的餐饮店铺共计 53 户（新增 2 家），周边涉及产生油烟的餐饮店 1 家，均为 2024 年 3 月至 10 月陆续开业，餐饮店所处位置符合开办条件，均已申领营业执照，已安装油烟净化设备。新粮仓商业文化综合体内部及附近共 54 家涉及产生油烟的餐饮店中，53 家餐饮店定期对油烟净化设备进行清洗维护，“合宴海鲜肥牛”餐饮店铺未及时	属实	新粮仓餐饮经营户定期清洗维护油烟净化设施，建立清洗记录台账，继续加强巡查监管，	1.督促“合宴海鲜肥牛”餐饮单位清洗油烟净化设备并保留清洗台账。目前已完成清洗维护。蜀山区城管局将联合井岗镇加大巡查监管力度，督促餐饮单位规范运行油烟净化设备，切实减少油烟对周边居民的影响。 2.蜀山区城管局已联合井岗镇对新粮仓管理公司开展宣	已办结	无

					对油烟净化设施进行清洗维护，夜间存在醉酒食客大声喧哗，产生噪声扰民情况。2024年11月9日晚间11点、11日凌晨两点，蜀山区城管局联合井岗镇连续两天现场核实，怀宁路新粮仓路段夜间12点到凌晨3点存在少量零星流动摊点，执法人员现场立即劝离；现场巡查中未发现大排档。		防止问题反弹。	传教育，要求加强对餐饮单位的管理，督促餐饮单位在经营时段劝导食客文明就餐，同时在店内张贴文明就餐提示牌。 3.安排3名城管执法人员在怀宁路新粮仓路段定岗巡查，对出现的流动摊贩及时劝离。		
11	D3AH 202411 080022	荷叶地街道绿洲东路凯旋门小区一期西门、二期西门路边流动摊贩占道经营，产生油烟和噪音扰民。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经蜀山区荷叶地街道现场核实，绿洲东路凯旋门小区一期西门、二期西门路边零星出现流动摊点3家，现场已及时劝离。	属实	整改措施落实到位；加强巡查监管，防止问题反弹。	蜀山区城管局已将绿洲东路、西路列为重点区域，加强巡查管控，增加2名城管执法人员夜间定岗巡查，对出现的流动摊贩及时劝离。	已办结	无
12	D3AH 202411 080030	北外环城路（巢湖市铸造厂附近）大卡车产生的交通噪声扰民，特别在夜间最为明显。	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年11月10日，经巢湖市交通运输局、巢湖市公安局现场核实，北外环路于2009年建成通车，属于市政管养道路，当初建设目的为缓解市内道路交通压力，故该条道路允许大货车全天正常通行。经现场走访调查，发现该路段处于斜坡段，载重货车行驶时特别是夜间行驶，确实存在因加大油门而产生噪声的现象。	部分属实	加强巡查管控，减少对周边环境的影响。	1.巢湖市交通运输局、巢湖市公安局督促管养单位以及凤凰山街道加强路面清洁，控制扬尘，优化路域环境。 2.加强该路段巡查，劝导驾驶员文明、安全行驶，严禁超限、超载、超速行为。	已办结	无
13	D3AH 202411 080031	散兵镇高林社区临近449省道阳光大酒店到高林银行之	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年11月10日，经巢湖市交通运输局、巢湖市公安局现场核实，449省道贯穿高林社区，社区道路存在急弯和视野盲区，车流量较大，且途经高林中学、小学、菜市场等人口密集场所，	属实	加强巡查管控，减少对周边环境的影响。	巢湖市交通运输局、巢湖市公安局强化周边路面巡查检查力度，督促途经车辆缓速通行，降低车辆通行噪声。	已办结	无

		间，公路沿线设置了震荡减速带，车辆经过时产生交通噪音扰民。		境问题	该路段存在较大的道路通行风险。为确保道路交通安全，根据道路安全提升项目要求，2023年11月，合肥市公路管理中心巢湖分中心设置震荡减速带。车辆过震荡减速带产生一定噪声。		响。			
14	D3AH 202411 080017	石头镇欧亚渔具有限公司，污水未经处理直排厂区西侧小河边，有时也会排到雨水管道内。	合肥市 庐江县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经庐江县石头镇政府、县生态环境分局现场核实，安徽省庐江县欧亚渔具有限公司位于庐江县石头镇Y型路工业园区，从事渔网机织网、渔网定型、渔网拉丝。该公司已申领营业执照，项目已履行环评审批手续，落实了“三同时”验收手续和排污许可登记管理，公司废水主要为拉丝冷却水、职工生活污水。检查时，企业拉丝冷却水经循环水池后循环使用；生活污水除门卫室旁露天洗手池和临时淋浴间废水未收集到位外，其他生活废水经化粪池预处理后通过污水管网排入市政管网进入集镇污水处理厂，露天洗手池和临时淋浴间产生的废水进入厂区西侧小河和雨水管道。同步在企业厂区西侧小河、西侧小沟分别取水样检测，检测结果符合地表水III类标准限值。	部分属实	1.整改措施落实到位。 2.对该公司常态化监管，督促其严格落实环评及批复要求，确保产生的污水按要求收集排放。	要求该公司拆除露天洗手池和临时淋浴间。	已办结	无
15	D3AH 202411 080025	骆岗街道延安路与宁夏路交叉口东北角合肥振明公司大型车辆喷涂车间的通风设备	合肥市 包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经包河经开区、区生态环境分局现场核实，合肥振明公司主要从事货车车厢制造改装。喷涂车间的通风设备为废气处理设施，包括活性炭+过滤棉+UV光氧吸附等装置，厂区内存在异味，日常作业时间为8时至19时，遇到特殊情况会延长作业时间，废气处理设施运	基本属实	整改措施落实到位，确保污染物达标排放。	1.根据检测结果做进一步处理。 2.督促企业加强内部管理，一是定期对喷涂废气处理设备进行维护保养，确保污染防治设施正常运行；二是对喷涂废	未办结	无

		24小时运行，产生噪音和油漆味道异味扰民。			行时产生噪声。已委托第三方检测机构对该喷涂车间的有组织废气以及厂区噪声进行监督性检测，检测结果待出。			气处理设备风机进行降噪处理；三是合理安排工作时间，避免夜间生产噪声扰民。 3.持续加大对该厂区的巡查力度，如发现环境违法行为，立即依法查处。		
16	X3AH 202411 080020	合肥市肥东县牌坊乡草庙社区中铁二十四局项目部后方，有一约30亩的露天建筑垃圾破碎场，石料露天堆放，加工时扬尘污染扰民，多次向相关部门反映无果。	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经肥东县牌坊乡、县生态环境分局现场核实：投诉反映的建筑垃圾破碎场为王某洋石料加工点，位于牌坊乡草庙社区草二村民组，无相关手续。场地内有破碎设备1台不在生产，石子及灰粉堆未覆盖，地面粉尘较大。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	取缔该石料加工点并恢复原状。	未办结	无
17	X3AH 202411 080016	合肥市巢湖市云海镁业青台山矿区违规开采矿山，爆破噪声和扬尘污染扰民，淋溶水随意流淌导致柘皋河流域	合肥市巢湖市	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经巢湖市夏阁镇、巢湖市自然资源和规划局、巢湖市工信局、巢湖市生态环境分局、巢湖市公安局、巢湖市应急管理局现场核实，巢湖云海镁业有限公司安徽省青苔山整合矿区冶镁用白云岩冶金用白云岩矿300万吨/年扩建项目，于2022年11月11日取得安徽省经济和信息化厅批复的项目备案（皖经信非煤函〔2022〕138号），2023年8月28日取得安徽	部分属实	问题整改到位，减少对周边环境的影响。	巢湖市夏阁镇联合各相关职能部门督促该公司加强日常环境管理，完善矿区扬尘管理相关措施，特别是爆破作业及运输作业过程中，采用雾炮车喷水降尘，加大洒水车降尘频次，对主干道铺设自动喷淋降尘装置。	未办结	无

		水质污染，影响周边村民正常生活。			省经济和信息化厅批复的初步设计审查意见（皖经信非煤函〔2023〕108号），2024年8月21日取得安徽省工业和信息化厅批复的竣工验收（皖工信非煤函〔2024〕80号）。该公司《安徽省巢湖市青苔山整合矿区冶镁用白云岩冶金用白云岩矿300万吨/年扩建项目环境影响报告书》经合肥市生态环境局审批（环建〔2023〕17号）审批，2024年7月通过竣工验收，申领了排污许可证和采矿许可证，服务年限27.02年。检查时天气为阴天，前期降雨较小，现场未发现有淋溶水外排现象。开采区域建有排水沟及沉淀池，矿区积水及淋溶水经排水沟收集至沉淀池，沉淀后回用不外排，现场未发现沉淀池水外排至柘皋河情况。该公司爆破施工项目来源合法，爆破方案设计符合国家相关规定，爆破施工不允许恶劣天气及夜间作业，且均在允许施工时间及施工范围内进行作业。现场核查时该矿山不在生产，未产生爆破噪声和扬尘污染。					
18	X3AH 202411 080012	白龙镇双庙村强子生态农业有限公司超量养猪，在西岗组、杨小庄组、沈塘埂组将未经处理的猪粪直排到周围塘	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	该件为重复举报件。2024年11月9日，经肥东县白龙镇、县生态环境分局、县农业农村局、县资规局现场核实，投诉人反映的实为合肥强林生态农业有限公司，该公司建设养殖棚13个，建筑面积约4500m ² ，配套建设1座100m ³ 沼气发酵池，2座沼液储存池共9100m ³ ，已采取防渗措施，现存栏生猪180头，不存在超量养殖。经对投诉反映的西岗组、杨小庄组、沈塘埂组全域排	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	加强日常监管，督促企业规范处置养殖粪污。	阶段性办结	无

		坝、农田深坑和抗旱河道内,污染耕地,堵塞水渠。			查,未发现猪粪直排周围塘坝、农田深坑以及抗旱河道情形。					
19	X3AH 202411 080005	包河区常青街道南七农贸市场西边靠近安元小区6号楼附近,每到深夜两三点的时候,就会出现“嗡嗡”声的低频噪声扰民。	合肥市包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日,经包河区常青街道、区生态环境分局现场核实,南七农贸市场西边有部分店铺凌晨3点左右开始经营,小区6号楼周边未发现其他明显噪声。经走访调查,小区2栋楼下的风之雅广告公司因近期业务量大,11月6号至8号期间每天经营到凌晨4时,使用裁切机时产生噪声。	部分属实	加强农贸市场管理,减少噪声扰民。	1.已督促风之雅广告公司调整作息时间,不得在夜间(晚22时至次日凌晨6时)进行产生较大噪声的操作。 2.已督促农贸市场管理方加强监管,发现产生较大噪声的行为及时劝阻。	已办结	无
20	X3AH 202411 080004	肥东县撮镇镇龙塘社区正岗村肥东县育武养殖场,无任何审批手续,养殖异味扰民,养殖污水直排外环境。当地相关部门多次责令该养殖场自行拆除并恢复原状,	合肥市肥东县	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日,经肥东县撮镇镇、县农业农村局现场核实,龙塘正岗育武养殖场2024年5月已停养,养殖棚内堆放杂物,化粪池内有少量粪污,无污水排放。	部分属实	整改措施落实到位,减少对周边群众环境影响。	1.规范处置遗留粪污。 2.拆除养殖棚,对土地进行复垦。	已办结	无

		至今一年了，仍然未拆除，继续养殖。								
21	D3AH 202411 080011	明珠大道中海领湖湾小区东侧荒地，有居民焚烧荒草、秸秆产生烟尘，影响周边居民正常生活。	合肥市 高新区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经高新区城市管理行政执法大队、柏堰社区服务中心现场核实，明珠大道中海领湖湾小区东侧和北侧空地上存在柏堰社区居民种植蔬菜和农作物情况，前期存在焚烧秸秆、荒草行为，柏堰社区服务中心已及时处置，近一周内该区域未发现焚烧秸秆、荒草行为。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.多渠道开展禁烧秸秆宣传，设置禁烧告示牌、开展流动喇叭宣传等措施，提升群众生态环境保护意识。 2.加大巡查力度。落实24小时巡逻值班制度，对发现火点第一时间查处到位。	已办结	无
22	X3AH 202411 080002	投诉人对受理编号X3AH202410270029的信访件办理情况不满意：1.投诉人对公示内容“4家饭店厨房及油烟管道均位于靠近居民楼一侧，已采取隔声降噪措施，经第三方检测单位在净化设施开	合肥市 包河区	群众身边的生态环境问题	2024年11月9日，经包河区骆岗街道、区生态环境分局现场核实，包河区骆岗街道繁华社区盛景融城小区3号楼旁边饭店共有四家，分别为“王拐岗”、“吉祥王”、“大关水碗”、“王家味”，四家饭店厨房及油烟管道均位于靠近居民一侧，油烟净化设施出风口均位于四家饭店所在的门面房最高层，出风口均朝向远离居民楼一侧进行排放，并已采取隔声降噪措施。 1.2024年10月28日，因群众反映该处烟道、灶具噪音扰民，受区生态环境分局委托，第三方检测单位在4家饭店经营期间对小区敏感点3号楼西边界环境噪声进行检测，数据达标。11月5日，群众继续反映该处噪声扰民。结合现场实际情况研判，该处部分设备距离3号楼较近，其中“王家味”油烟管道距离3号楼不足5米，运行	部分属实	规范该区域饭店经营，督促四家饭店经营者定期对油烟净化设施进行降噪、清洗、维护，避免噪声扰民情况。	1.已要求4家饭店立即对油烟净化设施进行维护，并采取隔声降噪措施，区生态环境分局将对整改结果进行核实并委托第三方检测公司进行复测，减少噪声对居民影响。 2.骆岗街道将加强监管，每周对物业清理沉淀池及污水井的情况进行核查，确保不产生异味扰民的情况。	未办结	无

		启状态下现场检测，检测数值为 54.2dB，未超过规定限值（60dB）”不认同，3 号楼住户窗边实际噪音严重扰民；2.物业并未按照“每周清理沉淀池及污水井 2 次”的措施进行整改。			<p>时产生的噪声对 3 号楼居民产生影响。11 月 7 日，区生态环境分局再次对四家饭店的油烟净化设备逐一进行排查，并委托第三方检测公司在设备边界对设备噪声开展检测，检测结果超标。</p> <p>2.该处物业已严格按照相关要求落实整改，做到每周两次清理污水沉淀池，并建立相关清理记录台账，留存相关清理现场照片。</p>					
23	D3AH 202411 080010	上派镇馆驿社区馆驿花园小区、美丽馆驿小区、馆驿馨苑小区，不定期早上 6:00-7:00 燃放鞭炮、烟花，噪音扰民。	合肥市肥西县	群众身边的生态环境问题	<p>2024 年 11 月 10 日，经肥西县公安局、上派镇现场核实，今年以来，上派镇馆驿社区馆驿花园小区、美丽馆驿小区、馆驿馨苑小区附近共发生 12 起烟花爆竹燃放警情，其中 4 起立案处理，5 起未发现违规行为，另外 3 起违规燃放被民警劝停并批评教育。上派镇馆驿花园小区、美丽馆驿小区、馆驿馨苑小区的物业服务公司均为合肥信服物业管理有限公司，物业公司负责人表示，尽管物业日常已对业主进行烟花爆竹禁放宣传，但仍有少数业主违规燃放。</p>	属实	全面落实宣传引导、巡查劝阻、打击违法等措施，全力做好烟花爆竹禁放工作。	加强对小区及周边公园重点燃放场所巡查，对每一起烟花爆竹燃放警情坚持到场查处，对不听劝阻坚持燃放的一律顶格处罚。将根据《关于开展全市公安机关严查严打“四非”烟花爆竹专项行为的通告》精神，全警动员采取行动，遏制烟花爆竹非法运输、储存、销售、燃放等违法犯罪行为的高发趋势，并对辖区内所有涉及烟花爆竹的违法行为	阶段性办结	无

								进行全面排查和整治。		
24	D3AH 202411 080009	小庙镇璟宸天著，夜间持续有类似焚烧和胶皮异味扰民。举报人认为是安徽安贝尔合成革有限公司排放异味废气，多次向有关部门反映无果。	合肥市蜀山区	群众身边的生态环境问题	<p>该件为重复举报件。2024年11月9日，经蜀山区生态环境分局现场核实：</p> <p>1.安徽安贝尔合成革有限公司位于蜀山区小庙工业聚集区青龙路9号，该公司已于2022年12月31日起永久停产。安徽安贝尔合成革有限公司注册所在地，目前正在经营公司为安徽安贝尔环保科技有限公司，该公司主要经营范围为DMF废液收集、贮存、处置及利用等，已办理环评审批及环保“三同时”验收手续，已申领排污许可证，安装有废气及废水治理设施。安徽安贝尔环保科技有限公司属于间歇性生产，每月生产约4-6天，特征污染物有VOCs、苯系物、二甲基甲酰胺、臭气等。该公司2024年10月份生产时间为10月12日-10月17日，现场检查时处于停产状态。蜀山区生态环境分局对璟宸天著小区周边进行巡查，暂未闻到焚烧胶皮异味。</p> <p>2.前期蜀山区生态环境分局接到群众反映问题后，于2024年7月5日委托第三方环境检测公司对安徽安贝尔环保科技有限公司进行检测。检测报告（报告编号：HFJC20240704004）显示该公司有组织废气排口非甲烷总烃排放浓度超标。蜀山区生态环境分局依法对其立案查处，于2024年10月15日下达《行政处罚决定书》（皖合环（蜀）罚〔2024〕24号）。</p>	部分属实	加大监管力度，废气稳定达标排放，减少对周边居民影响。	<p>1.蜀山区生态环境分局要求安徽安贝尔环保科技有限公司在停产期间对生产设备及污染防治设施开展全面检修，杜绝跑冒滴漏现象发生。</p> <p>2.蜀山区生态环境分局联合蜀山经济技术开发区对璟宸天著小区周边开展巡查检查，同时加强对整个园区内涉气企业的监管，确保废气达标排放。</p>	未办结	无
25	D3AH	塘溪津门镇淮	合肥市	群众	2024年11月9日，经包河区万年埠街道、	部	加强该区	1.已对明沟沟底播散草种，并	已	无

	202411080003	府小区 40 栋楼北侧外金斗路上有个臭水沟，周边黄土裸露，大风天气扬尘污染扰民。	包河区	身边的生态环境问题	区住建局现场核实，镇淮府小区 40 栋北侧金斗路边存在一处明沟，未发现明显积水，现场无异味；该区域已完成绿化覆盖，明沟沟底和边坡间有 2 平方米区域黄土裸露。	属实	域绿化管护力度。	对黄土裸露区域进行草皮铺设。 2.已督促物业公司对镇淮府小区 40 栋北侧金斗路边绿化区域杂草等进行清理，并常态化做好区域绿化管养。	办结	
26	D3AH 202411080004	中海岭湖湾小区，东侧和北侧的荒地上，近几个月每天晚上都有焚烧秸秆和垃圾的现象，产生黑烟扰民。多次向相关部门反映无果。	合肥市高新区	群众身边的生态环境问题	2024 年 11 月 9 日，经高新区城市管理行政执法大队、柏堰社区服务中心现场核实，明珠大道中海领湖湾小区东侧和北侧空地上存在柏堰社区居民种植蔬菜和农作物情况，前期存在焚烧秸秆、荒草行为，柏堰社区服务中心已及时处置，近一周内该区域未发现焚烧秸秆、荒草行为。	属实	整改措施落实到位，减少对周边环境的影响。	1.多渠道开展禁烧秸秆宣传，设置禁烧告示牌、开展流动喇叭宣传等措施，提升群众生态环境保护意识。 2.加大巡查力度。落实 24 小时巡逻值班制度，对发现火点第一时间查处到位。	已办结	无
27	X3AH 202411080050	淮北市濉溪县孙疃镇店外村，创伟秸秆大棚内和创伟大棚东侧约 100 米北侧院内 2 家非法煤矸石加工倒卖点，露天堆	淮北市濉溪县	群众身边的生态环境问题	经核，濉溪县孙疃镇店外村实为孙疃镇孙疃村店外庄，创伟秸秆大棚内及东侧（约 100 米北侧）院内不存在非法煤矸石加工倒卖点。但大棚内堆有煤矸石约 2 吨，已全部清理，未发现露天堆放煤矸石，不存在扬尘污染扰民情况。	不属实	无	无	已办结	无

		放原料产生扬尘污染扰民。								
28	D3AH 202411 080020	高皇村高湖庄有一个废弃窑厂，有人在窑厂厂区内露天晒煤砂，扬尘污染扰民。	淮北市 濉溪县	群众身边的生态环境问题	经核，该废弃窑厂位于临涣镇高湖庄和韩村镇胜利村交界处，存在露天晾晒煤砂（煤泥）的情况。	属实	加强巡查，严禁露天堆放物料。	要求煤砂（煤泥）所有人不得露天晾晒。目前煤砂（煤泥）已全部入库。	阶段性办结	无
29	D3AH 202411 080019	淮北市陆宝橡塑有限公司生产过程中异味刺鼻，影响周边居民正常生活。	淮北市 杜集区	群众身边的生态环境问题	经核： 1.淮北路宝橡塑制品有限公司主要生产工艺为上料-密炼-开炼-冷却下料-裁剪、填模-平板硫化成型-检验入库，主要废气为颗粒物、VOCs及H ₂ S。废气经收集后通过布袋除尘器及两级活性炭处理后排放。 2.现场检查时，企业车间内硫化工序正在生产，配套的活性炭吸附装置正在运行，车间外无明显气味，车间内存在气味。企业活性炭吸附装置内部分活性炭存在破损、堵塞现象。 3.经查阅2024年4月7日企业的自行检测报告，检测结果废气排放不超标。	部分属实	加强企业管理，确保污染防治设施正常运行，减少异味扰民。	要求企业及时更换活性炭。目前，该企业破损、堵塞的活性炭已全部更换。	未办结	无
30	D3AH 202411 080044	展沟村玉米压片机厂，作业时产生扬尘和噪音扰民，污水直排厂区后，用煤炭烧	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，反映的玉米压片机厂为利辛县利展粮食购销有限公司，该公司位于利辛县展沟镇展沟村西海子庄，共有2条生产线：玉米片加工生产线，生产工序为：蒸煮—挤压—烘干—玉米片；另一条为棉籽破碎生产线。有一台3蒸吨生物质锅炉和一台热风炉，使用燃料为生物质或玉米	部分属实	完善审批手续，落实污染防治措施，消除环境污染。	对该公司环境违法行为，依法依规调查处理；责令完善相关审批手续，并按环评要求认真落实污染防治措施，避免扬尘、噪声扰民；要求生活污水截污纳管，生活污水不外排。	未办结	无

		锅炉蒸玉米，产生刺鼻异味。			糠，锅炉安装有水膜除尘设备。经调查，该公司未办理相关审批手续；产尘工序和噪声均源于破碎棉籽工序，该工序未采取有效扬尘防治措施，且厂房的窗户未完全关闭；核查发现生活污水直排厂区外。			加强环境监管，确保各项环保措施落实整改到位。		
31	D3AH 202411 080034	亳州市建红汽车修理厂作业期间噪音和异味污染扰民。	亳州市 高新区	群众身边的生态环境问题	经核查，群众反映的亳州市建宏汽车修理厂营业执照为亳州鑫玖顺汽车服务有限公司，位于亳州高新区第六社区管理中心汤东社区蔡夏庄，主要从事柴油货车箱体焊接组装工作。加工工序主要为焊接、切割，现场检查时切割工序未开展、焊接工序正在作业，焊接车间未完全封闭，配备的移动式焊烟收集装置正常运行，现场无明显异味。	部分属实	落实污染防治措施，防止噪声和异味扰民。	对焊接车间进行密闭，确保生产时密闭作业，并按要求使用移动式焊烟收集装置；在厂区西侧建设切割房，并加装隔音棉，减少噪声排放。	未办结	无
32	D3AH 202411 080029	孙疃镇湖南村卓顺商砼扬尘污染扰民，夜间车辆产生交通噪音扰民。企业没有环评手续违规进行生产。	亳州市 蒙城县	群众身边的生态环境问题	经核查，卓顺商砼公司已履行环保手续，配套安装治污设施。夜间生产时车辆进出会产生噪声。现场未发现扬尘污染现象。	部分属实	企业治污设施正常运行。	已督促卓顺商砼公司加强车辆管理，降低噪声。	未办结	无
33	D3AH 202411 080002	孟寨村南侧水泥路向东第一个路口右转走到头，西水河北岸河坝旁水	亳州市 利辛县	群众身边的生态环境问题	经核查，该位置确实存在填埋生活垃圾现象，进一步清理后，该处填埋生活垃圾（含泥土）约为 534.76 吨。	部分属实	清理全部垃圾，消除污染。	立即清理填埋的生活垃圾。	未办结	无

		塘被填埋生活垃圾。		题						
34	X3AH 202411 080053	举报人认为宿州市马路扬尘、工地扬尘、交通运输扬尘污染严重。特别是砖厂运煤车辆跑冒滴漏问题严重，车辆尾气排放不达标，影响市民正常生活。	宿州市	群众身边的生态环境问题	<p>经调查核实：</p> <p>1.市主城区主干道道路个别路段、个别时段还存在道路扬尘问题。</p> <p>2.部分车辆在运输过程中未覆盖；个别公路路段有抛撒物，造成交通运输道路扬尘。</p> <p>3.部分建筑工地施工不规范、存在扬尘污染问题。</p> <p>4.个别砖瓦窑厂运送煤矸石车辆未做好覆盖封闭工作，存在煤矸石撒落现象。</p>	部分属实	有效解决扬尘污染问题。	<p>1.城管部门制定《关于宿州市市辖区主干道道路洗扫保洁工作实施方案》，实行全时段保洁制度，城区主要道路机动车道每日3次洗扫作业（其中夜间1次洗扫全覆盖），问题易发、频发路段6次冲洗洒水作业，机扫巡回保洁，慢车道每日1次洗扫作业，每日2次普扫作业，适宜冲洗的人行道利用道路养护车、小型冲洗车对路面进行冲洗作业。</p> <p>2.交通部门加大执法巡查力度，及时查处运输过程中未覆盖和抛撒滴漏行为。加强路面养护巡查，及时清扫路面抛洒物。开展联合治超行动，严厉打击超限超载行为。加强货物运输源头治理，督促车辆落实运输覆盖措施，严防路面抛洒滴漏现象。市城管局、市生态环境局、市交警支队联合成立督导专班，对重点出土工地、路线、重点区域进行重点巡查、督导。</p> <p>3.住建部门加强建筑施工现</p>	未办结	无

							<p>场扬尘污染防治工作指导,严格落实“六个百分百”,减少工地扬尘。严格落实责任追究。加大对各责任主体不作为人员的查处力度,对管理不力、落实措施不到位的建设和施工企业项目负责人、管理人员、总监等关键岗位人员依法依规追究相关责任。强化监管执法,压紧压实属地责任和企业主体责任,完善责任倒查机制,始终保持高压震慑态势;对存在重大扬尘污染隐患的项目,实行挂牌督办,对整改不力的项目严处重罚。实行一票否决。凡是因扬尘污染防治突出问题整改不力、问题反复、被立案处罚的企业,一年内不予评先评优和资质升级,同时列入黑名单,外地企业禁止进入宿州建筑市场。</p> <p>4.工信部门牵头开展砖瓦窑企业运送煤矸石车辆排查整治工作,做好进出砖厂车辆冲洗喷淋和覆盖封闭工作,禁止使用尾气不达标车辆。各县区政府敦促辖区属地做好运输道路的保洁,定期实施道路的冲洗作业,确保道路干净不起</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

								尘。		
35	D3AH 202411 080037	萧县嘉瑞新型建材有限公司，每天拉运石子产生噪音污染，洗砂废水直排至厂区西侧的农田，生产时扬尘污染扰民。	宿州市 萧县	群众身边的生态环境问题	经调查核实，萧县嘉瑞新型建材有限公司于2024年1月份办理了环评审批手续，目前尚未正式投产，正在组织开展自主验收工作。近期在安装设备和平整场地施工过程中确实产生噪声和扬尘，对周边环境造成一定影响。目前，设备已基本安装完成，场地已平整结束。经现场查看，未发现洗砂废水外排农田情况。	部分属实	强化日常巡查监管，减少对周围环境的影响。	1.完善相关手续后，规范经营。 2.加大环境监管力度，督促企业加强环境管理。	未办结	无
36	X3AH 202411 080039	宿州市宿马现代产业园宿州九宝福生物科技有限公司，年产3000吨氨基酸项目批建不符，违规生产农药相关化工产品，环境治理设施无法收集处理生产化工产品所产生的废气，废水排放无法达到纳管标准。	宿州市 宿马园区	群众身边的生态环境问题	经调查核实： 1.该项目环保审批手续齐全，现有生产工艺与环评报告审批一致，并已通过竣工环保验收。但生产设备离心机、反洗罐分别超出环评审批数量6台、4台，需进一步论证是否属于批建不符。 2.现场核实项目原辅材料及产品与环评审批相符，生产赖氨酸产品，没有违规生产农药相关化工产品。但核查发现部分发酵罐中存有母液。 3.生产车间各工段工艺废气未能做到有效收集。 4.废水处理设施运转正常，能够满足项目生产工艺废水30吨/日处理要求，排放废水水质满足园区北部污水处理厂纳管标准后，排入园区污水处理厂进一步深度处理。	部分属实	落实环保行政审批要求，配套完善各项污染防治设施，废水、废气达标排放。	1.经论证若属于批建不符，将依法依规进行处理。 2.进一步检测分析项目母液因子。 3.责令企业严格按环评审批要求完善废气收集设施。 4.加强企业日常执法监管力度，增加企业废水、废气检测频次，督促企业切实履行主体责任，及时、如实公布环境信息，主动接受社会监督。	未办结	无
37	D3AH 202411 080016	葛集镇窦集村村民崔某强，	宿州市 砀山县	群众身边	经调查核实，反映区域位于窦集村向北约200米，一家红薯加工点小作坊，前期生产废水	属实	1.整改措施落实到	责令该加工点限期整改，组织吸污车对污染的沟渠进行吸	已办	无

		在窠集村村委会向北约1公里处居民区建设红薯加工点，废水直排附近的空地和沟塘，产生噪音和异味扰民。		的生态环境问题	排进附近坑塘，存在噪音和异味扰民情况。		位，减少对周边群众的影响。 2.加强巡查，防止问题反弹。	污，用挖掘机进行沟渠清淤，对场区周边环境进行清理，用白石灰对抗塘进行全面消杀。截至11月11日，污水清理及清淤工作已完成。小作坊已停水、停电、停产，机器已全部搬迁，完成整改。	结	
38	X3AH 202411 080003	宿州市埇桥区经济开发区曼特博环保材料有限公司，从2018年8月起至2019年6月，租赁雄峰药业有限公司厂房，将大量银铝粉填埋宿州市雄风药业有限公司厂区内，同时打深井将近千吨工业废水排入厂区地下，将约80吨银铝浆倾倒入厂内雨水管网和厂内50亩用地内，	宿州市埇桥区	涉及利益纠纷问题	经现场核实，曼特博公司在2019年7月设备安装过程中，部分污水进入雨水管网。2019年园区已安排专业应急清理队伍，对管网及土坑积存废水通过车载吸污管道抽至污罐进行回用处理。2019年8月曼特博公司在租赁厂房停止一切作业活动，2020年5月底彻底搬离（2019年8月至2020年5月期间雄峰药业一直阻止曼特博公司搬运厂内设备及物品）。2020年5月之后，雄峰药业厂房处于闲置状态至今。该问题涉及2020年一起敲诈勒索案件，相关问题当年已查处办结，该处厂区土壤和地下水经第三方检测符合标准要求。雄峰药业负责人对宿州曼特博环保材料有限公司敲诈勒索，被法院判处有期徒刑，目前正在服刑中。	部分属实	加强日常监管，巩固工作成效。	2020年已处理办结完毕。下一步，埇桥区将组织人员对本信访件反映的土壤和地下水问题进一步跟踪检测，并根据检测结果采取进一步处理措施。	未办结	无

		导致附近居民生活用水污染，养殖鱼类大量死亡。								
39	D3AH 202411 080007	宿州前营孜矿电厂二期工程，高压线直接从桃源镇、北杨寨、大泽乡镇居民楼顶上越过，投诉人认为高压线距离楼顶过近，存在电磁辐射污染。	宿州市 埇桥区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，宿州钱营孜电厂二期 500kV 送出线路工程属于在建项目，在桃园镇、北杨寨行管区范围内存在线路从居民楼顶上越过，但在大泽乡境内不存在此类情况。</p> <p>根据《架空输电线路电气设计规程》(DL/T 5582-2020)，条文 10.2.2、10.2.3 与《110kV ~ 750kV 架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010)，条文 13.0.4、13.0.5，要求：500 千伏线路边导线与长期住人的建筑物之间的最小水平距离为 5 米。经核实，钱营孜电厂二期 500 千伏送出工程存在边导线与长期住人的建筑物之间最小水平距离小于 5 米的房屋，但已列入拆除计划，2024 年 12 月初完成。对于大于 5 米的，后期线路带电后将沿线开展电磁影响实测实量，达标后方可正式运行。</p>	不属实	无	无	已办结	无
40	D3AH 202411 080045	天河科技园区及李村陈家组陈某某涵管厂，生产噪音及扬尘污染扰民。多次向相关部门投诉无果。	蚌埠市 高新区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的为蚌埠市增江建材有限公司，法人代表陈某某，主要从事水泥涵管生产加工，现场建有简易棚 1 座，涵管生产加工线 2 条及其配套龙门架（行吊）5 座、水泥原料塔（储罐）2 座，已投入生产。2024 年 10 月 28 日，现场检查时该公司生产原料露天堆放在厂区内，加工区北侧堆放大量水泥涵管成品。该公司未取得规划和环评手续，按照“散乱污”整治原则，属于关停取缔类企业。2024 年 11 月 1 日，蚌埠市增江建</p>	部分属实	对蚌埠市增江建材有限公司依法予以取缔。下一步，高新区天河科技园管委会加强	限其 60 日内对生产原料及生产设备自行清理，逾期未清理，高新区将依法予以取缔。	阶段性办结	无

					材有限公司已停止生产。		日常巡查，切实解决老百姓身边的环境问题。			
41	X3AH 202411 080047	蚌埠市龙子湖区新淮路新城家园小区一号楼底商“阿峰烧烤”和“非凡烧烤”，每天夜间油烟污染扰民，鼓风机噪声和食客喧哗声，影响周边群众正常生活。	蚌埠市龙子湖区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，反映的“阿峰烧烤”和“非凡烧烤”为龙子湖区解放街道二钢社区新淮路新城家园小区沿街门面的阿峰龙虾排档、非凡烧烤店，主要从事餐饮行业。新城家园小区沿街房屋构造，一楼为商铺，二楼及以上楼层均为商品房。2024年11月10日夜間、11日下午，龙子湖区住房城乡建设交通局联合解放街道对阿峰龙虾排档、非凡烧烤店进行现场核查，两家店铺均安装了油烟净化器，并按照要求定期进行了清理。现场核查发现阿峰龙虾排档门前一套换气扇有明显异响，非凡烧烤店油烟净化器排放口设置不合理，两店铺家均存在露天经营的情况，露天使用加热器加热烤串时，有少量油烟无组织排放。</p>	部分属实	<p>开展举一反三，将对龙子湖区餐饮经营者开展全面排查，要求各街道和龙子湖区住建局强化对全区范围内餐饮经营者的日常管理工作，通过教育引导与整治相结合的方式，引导餐饮经</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.已要求阿峰龙虾排档将门前产生异响的换气扇更换为静音的换气扇。 2.龙子湖区解放街道已在阿峰龙虾排档、非凡烧烤店醒目位置张贴禁止大声喧哗的提示标志。 3.露天经营的摊位禁止使用加热器加热烤串。 4.正在规划非凡烧烤店油烟净化器排放烟口位置，将其设置在合理的位置。 	阶段性办结	无

							营者自觉遵守经营秩序。解决餐饮油烟扰民问题。		
42	X3AH 202411 080069	阜阳市太和县界太工业园区天硕金属材料有限公司存在以下环境问题：1.该公司精炼车间环保设施风量过小，铅尘、铅烟严重超标；2.原设计使用天然气作为燃料，现改为煤作为燃料；3.综合回收，无组织排放颗粒物不达标，周围环境到处可见大量的颗粒物；4.精炼、	阜阳市太和县	群众身边的生态环境问题	<p>安徽天硕金属材料有限公司位于阜阳首太新能源产业园肖口园区，从事20万吨再生精铅及深加工，已履行环评审批和自主验收手续，已办理危险废物经营许可证和排污许可证。2024年11月10日，太和县生态环境分局现场检查时，该公司拆解系统、配料系统、富氧侧吹炉系统、制酸系统未生产，正进行例行检修作业；综合回收转炉、真空炉及水处理车间正常运行。</p> <p>1.该公司精炼工艺风机与环评建设相符，风量为78000立方米每小时；精炼车间环境集烟风量（108685立方米每小时）与环评要求（187200立方米每小时）不符，现场检查该公司精炼车间在线监测数据无异常。</p> <p>2.精炼、合金、低温熔炼及转炉均使用天然气做为燃料，辅料内有焦炭作为还原剂，未发现用煤作为燃料现象。</p> <p>3.综合回收系统正常生产，现场检查时综合回收系统配套建设的废气污染治理设施运行；车间内无组织废气配套建设环境集烟系统正常运行，现场未发现大量颗粒物；该公司提供自行检</p>	部分属实	<p>严格按照危废管理相关规定转移废物，落实污染防治措施，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。</p> <p>1.太和县生态环境分局委托第三方检测机构对安徽天硕金属材料有限公司废气、地下水及土壤取样监测，下一步将根据监测结果制定整改方案。</p> <p>2.该公司已采购符合环评要求的新风机，预计11月底能够完成安装更新。</p>	未办结	无

	<p>制酸车间，在生产时二氧化硫严重超标，环氧收尘岗位氮氧化物严重超标；5.大炉生产水渣含铅2%，每天产生100吨左右，危险废物夜间用车拉走，不知去向；6.生石灰（氢氧化钙）混有危险废物，每天产生30吨左右，去向不明；7.通往市政管道阀门每天把含铅水夜间偷偷排放，白天停止；8.初期雨水收集池和事故应急池未做到“三防”措施；9.人工拆</p>		<p>测报告显示无组织废气无超标现象；调阅在线监测系统显示无异常数据。</p> <p>4.精炼、制酸车间在线监测数据显示二氧化硫无异常，该公司无环氧收尘岗位；该公司提供的自行检测报告结果显示精炼、制酸车间等工段二氧化硫和氮氧化物不超标（2024年10月11日检测）。</p> <p>5.富氧侧吹熔炼炉产生的水淬渣经具备资质的第三方检测机构危险特性鉴别结果显示：水淬渣含铅未超过2%，水淬渣属于一般固体废物。该公司与太和县路源建筑材料有限公司签订水淬渣购销处置合同，并提供水淬渣出入库记录表，均按照处置合同送往太和县路源建筑材料有限公司处置利用。</p> <p>6.生石灰作为中和剂与该公司前置沉淀处理后的含酸废水进行混合，中和后经压滤进入配料车间，与其它原辅料配料后送入侧吹熔炼炉，代替部分钙石，作为造渣物料，最后产生水淬渣。该公司提供处置记录显示石膏进入配料生产系统，现场有部分石膏在配料车间内存放。</p> <p>7.厂区内有2个排放口，分别为雨水排放口和生活污水排放口。2024年9月24日，太和县生态环境分局委托第三方检测公司对该公司雨水排放口和生活污水排放口取样检测，无铅超标现象。</p> <p>8.该公司初期雨水收集池和事故应急池均进</p>					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

		解废旧铅酸电池，硫酸水随意流淌，车间内外地面未做“三防”措施，造成地下水和周边土壤污染。曾向相关部门举报无果。			<p>行了防腐、防渗施工。</p> <p>9.该公司废电池回收的种类为电动车和通信电池，电池贮存坑北区正在防腐、防渗施工。车间内有防腐、防渗措施，现场无人工拆解迹象。</p> <p>10.2024年以来，太和县生态环境分局接到群众举报投诉安徽天硕金属材料有限公司环境问题1次，反映该公司脱硫脱硝工序冒黄烟，太和县生态环境分局依法开展调查处理并按时回复。经查，该公司于2024年7月22日开始停炉检修，2024年9月7日检修完毕，并于当日上午10点启炉后进入烘炉阶段，由于停产时间长久，在锅炉与烟气管道中生成了大量铁锈，整个生产系统在调试恢复生产烘炉时期，DA010熔炼环境集烟筒排放形成淡黄色烟气，该排放口各项在线数据显示正常，2024年9月10日现场检查时已恢复正常。</p>					
43	X3AH 202411 080019	阜阳市太和县城关镇天楹环保能源有限公司、梦马环境科技有限公司、联合船业和周边养猪场环境污染严重，散发刺鼻异味。中晟固	阜阳市 太和县	群众身边的生态环境问题	<p>1.太和县天楹环保能源有限公司从事垃圾焚烧发电，已履行环评审批和自主验收手续，已办理排污许可证。该公司垃圾运输进口栈桥至垃圾车运输泵房附近以及该公司西侧围墙外南北道路区域内异味明显，主要来源于劲旅公司每天生活垃圾运输车辆产生。</p> <p>2.太和县中晟固体废物治理有限责任公司从事污水处理厂污泥处置，处置太和县城区及乡镇共28家生活污水处理厂的污泥，已履行环评审批和自主验收手续，已办理排污许可证。该项目</p>	部分属实	行业主管部门加强监管，发现问题及时落实整改。企业落实污染防治措施，确保污染治理	1.太和县中晟固体废物治理有限责任公司经多频次泥质检测结果显示，污泥有机质含量较高、重金属含量较低，整体泥质较好，具备更多利用价值，拟调整干化污泥综合利用的途径，下一步将督促该公司尽快完成环评增项，同时将目前堆放的干料利用防水雨布和遮阳防晒网遮盖，加快推进	未办结	无

		体废弃物业有限公司院内堆放大量未处置的污泥散发难闻异味，影响周边群众正常生活。		<p>环评报告及批复中要求，污泥干化处置后交由生活垃圾焚烧发电厂焚烧利用，目前因太和县天楹环保能源有限公司处置能力受限，该公司有较多干化后的污泥使用吨包包装暂存于公司厂区内，厂区内有明显异味。</p> <p>3.太和县梦马环境科技有限公司从事餐厨垃圾回收处置，已履行环评审批和自主验收手续，已办理排污许可证。11月9日检查发现，该公司整体封闭较好，公司院内和厂界外无明显异味。</p> <p>4.安徽联合创业可再生能源科技有限公司从事养殖粪污综合利用，已履行环评审批和自主验收手续；二期太和县秸秆综合利用能源化项目已履行环评审批，目前正在建设中，厂区及周边无明显异味。</p> <p>5.经查，太和县双浮镇静脉产业园周边有3个养殖场。其中：太和县皖豪养殖公司目前处于停产状态，场区周边无明显异味；太和县双浮镇栾氏农业种植场现存栏生猪仔猪80头，建有晾粪棚，场内所产生的粪污由安徽联合创业可再生能源科技有限公司收集处理，该场区周边无明显异味；太和县双浮镇庆浩养殖场为蛋鸡养殖，建设有两个养殖大棚，一个晾粪棚，养殖产生的粪污经收集后送至安徽联合创业可再生能源科技有限公司综合利用，现场检查时养殖场周边无明显异味。</p>	设施稳定运行，污染物达标排放。	<p>焚烧处置。</p> <p>2.太和县天楹环保能源有限公司垃圾进口栈桥至垃圾车运输泵房附近，及该公司西侧围墙外南北道路区域内异味明显的问题将进一步制定具体措施进行整改。</p>				
44	X3AH	临泉县十字河	阜阳市	涉及	1.举报人反映的“十字河”位于临泉县老城	部	消除水体	1.加强十字河日常养护，建立	未	无

	202411080011	河水异味难闻；县城区域雨污管道混接，污水直排河流，污染泉河、流鞍河。	临泉县	公共利益的生态环境问题	<p>区，全长4450米，最终汇入泉河。2019年以来，临泉县针对老城区十字河异味问题，采取沿河排水口截污、河道清淤等措施，消除十字河水体黑臭现象。为持续巩固十字河治理质效，由临泉水安建设投资有限公司负责日常养护。通过调阅十字河2024年以来每月水体取样检测报告，未出现水体黑臭现象。</p> <p>2.近年来，临泉县为解决县城老城区雨污管网混接问题，实施了部分雨污分流改造工程，目前仍在推进。十字河流域是雨污合流区域，沿岸虽然进行了截污，但在极端降水时刻或连续降水时期，还存在生活污水溢流入河现象，汇入下游泉河，短时间内影响泉河部分水体水质。流鞍河支流桃园河是十字河上游来水方向，不存在十字河污水进入流鞍河污染水体水质现象。2024年11月8至10日，临泉县组织人员对十字河全线开展排查，未发现有污水直排入河现象，泉河、流鞍河水质检测均值满足地表水断面考核标准。</p>	分属	黑臭。	<p>长效机制，定期巡查，极端天气，采取应急措施，减少管网内污水存量，有效管控污水溢流入河；加强十字河沿线雨污管网清淤检查和修复工作。</p> <p>2.十字河河道治理已完成，加强河道沿岸的排水口巡查排查，如发现旱天污水入河现象，及时溯源整治。</p> <p>3.加强日常执法，对沿线餐饮企业、住宅小区等排水户排水行为开展执法，对违法排水行为进行依法查处。</p>	办结	
45	X3AH202411080063	淮南市田家庵区田家庵公园街道龙湖社区商贸文化广场，垃圾遍地，社会生活噪声扰民，空气弥漫异味，环境	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>经查，商贸文化广场街旭日大道中段及小吃街中段现场存在垃圾散落地面、商铺经营噪声扰民、空气有异味，环境脏乱差的现象。</p>	属实	加大环境卫生宣传力度，保持商贸文化广场卫生环境干净整洁。	<p>1.公园街道督促物业公司增加垃圾清扫次数，及时清运垃圾，定期清洗垃圾桶，确保商贸文化广场地面干净整洁。</p> <p>2.在商贸文化广场内安装视频监控设备，发现倾倒垃圾行为及时处理。</p> <p>3.加大环境卫生方面宣传力</p>	已办结	无

		脏乱差。						度，对商铺经营者进行引导，共同维护商贸文化广场卫生环境。 截至2024年11月13日，视频监控设备已安装调试完毕，垃圾已及时清运，垃圾桶已及时更换，商贸文化广场内部场地环境已干净整洁。		
46	X3AH 202411 080061	1.淮南市田家庵区泉山湖周边各小区污水管网整改不彻底，公园内H、I区生活污水直排湖中，雨水排口外排污水，导致湖中磷元素超标，且异味明显； 2.月子会所未经审批，违规破坏绿地建设停车场； 3.沿湖烧烤店和露营基地无排污管道，油烟和	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	1.通过对泉山湖社区公园里小区H区和I区雨水排口进行全面排查，未发现雨水排口内有生活污水流出，周边水体无异味。2024年11月4日，高新区管委会组织第三方检测公司对泉山湖水体水质进行采样检测（共采样5个点位），检测结果显示化学需氧量、氨氮、pH值、总磷均达《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类标准。 2.经与淮南市自然资源和规划局核实，泉山湖月子会所位于泉山湖小区H21#楼，H21#楼东侧及东北、东南规划为滨水景观广场和16辆机动车停车位及附属设施。 3.经核查，泉山湖小区沿湖烧烤店仅进行配菜，不进行现场烹饪，店内污水已接入市政污水管网；露营基地周边未发现有废水排口，现场存在餐厨垃圾收集处置不规范及播放音响扰民问题。	部分属实	加强对周边环境的管理，确保小区环境干净整洁。	1.高新区管委会组织人员加大日常巡查力度，如发现生活污水流入湖内、破坏绿地等问题及时依法处理。 2.因天气转冷，存在客源少、经营状况不佳等问题，露营基地和沿湖烧烤店决定自11月11日起暂停营业，停业期间不会产生厨余垃圾，也不产生噪声扰民。	已办结	无

		噪声污染扰民，餐余废水等直排湖中。								
47	X3AH 202411 080048	淮南市寿县喆啡酒店车辆进出经常鸣笛，特别是夜间噪声严重扰民。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	经核实，寿县喆啡酒店位于寿县寿蔡路与通淝路交叉口处，酒店停车场有两个进出口，一个位于寿蔡路与植物油厂路交口，另一个位于寿蔡路与通淝路交口。该停车场面积较小，部分车辆在道路拥堵时会鸣笛，对周边居民造成一定影响。	属实	加强日常监管，确保车辆有序通行。	1.督促酒店在停车场内安装友情提示牌，提醒顾客切勿鸣笛。 2.督促酒店安排专人负责停车场管理，确保车辆有序通行。	已办结	无
48	X3AH 202411 080044	淮南焱发实业有限公司，将工业、生活垃圾倾倒在潘集区泥河镇瓦沟沿岸北390米处。	淮南市 潘集区	涉及公共利益的生态环境问题	淮南焱发实业有限公司位于安徽省淮南市潘集区芦集镇潘三矿内矸石山西侧。该公司一般工业固废处理项目环境影响报告表于2023年2月6日通过潘集区生态环境分局审批，2023年7月6日完成建设项目环保设施竣工自主验收，2023年9月申领了排污许可证。该公司主要从事煤矿垃圾分拣工作，分拣后的废物销售处置，其他废物交安徽东华通源生态科技有限公司处置。2024年11月7日，潘集区生态环境分局、潘集区城市管理局、泥河镇人民政府前往瓦沟沿塌陷区调查，现场并未发现倾倒工业垃圾和生活垃圾现象。为进一步核实情况，潘集区生态环境分局、潘集区城管局、泥河镇人民政府调配挖掘机随机选取五个点位进行挖掘取证（均挖至黄土层），同时对周边群众进行走访调查，均未发现有倾倒、填埋工业垃圾和生活垃圾的现象。 2024年11月11日，根据后期举报和照片提	部分属实	加强对道路修复项目的监管，及时对塌陷区生活垃圾进行清理。	1.泥河镇人民政府已安排工作人员对塌陷区水面漂浮的生活垃圾进行打捞，目前已基本清理完毕。 2.潘集区人民政府将对潘二区谢杨路维护加固工程项目使用的煤矸石来源和属性深入调查处理；对淮南焱发实业有限公司进行全面检查，如发现存在环境违法行为，将依法依规进行处理。	未办结	无

				<p>供的线索，潘集区生态环境分局、潘集区城管局、泥河镇人民政府进一步扩大巡查范围，发现瓦沟沿岸北390米处附近有潘二区谢杨路维护加固工程项目正在施工，该项目设计长度1006米，设计宽度5米，该项目于2024年9月底开工建设，目前路基已基本填筑完毕，煤矸石填筑高度1-2米。潘集区生态环境分局、泥河镇人民政府调用挖掘机，对潘二区谢杨路维护加固工程项目进行挖掘，暂未发现倾倒、填埋工业垃圾和生活垃圾的现象。</p> <p>检查发现，谢杨路两侧为塌陷区水面，水面上漂浮有生活垃圾。潘集区生态环境分局已组织第三方检测公司对周边水域内进行水质取样检测，重点监测重金属，监测结果尚未出具。</p>					
49	X3AH 202411 080043	淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村李某兵，违规使用并销售“洁田稻”除草剂，造成水稻大面积死亡，灌溉水渠水质受到污染。	淮南市毛集实验区	<p>群众身边的生态环境问题</p> <p>2024年11月12日，毛集实验区农业发展局和焦岗湖镇人民政府组成检查组进行了实地核实。经核实，淮南市毛集实验区焦岗湖镇王郢村李某兵的稻田已收割，旁边相邻稻田未收割，相邻稻田里有部分水稻受损，特别是稻田南段损害程度较重，受损面积1.22亩，灌溉水渠已干涸，未发现水质受到污染情况。</p> <p>经进一步核实，李某兵种植水稻品种是淮粳糯1766，未发现李某兵使用并销售“洁田稻”捆绑除草剂。2024年6月5日、6月25日李某兵分别使用草甘膦除草剂对稻田除草，2024年6月26日李某兵使用草甘膦除草剂对田埂进行除</p>	部分属实	<p>加大农业污染防治相关法律法规政策宣传，增强销售、使用户生态环保意识、主体责任意识。</p>	<p>1.2024年7月22日，毛集实验区焦岗湖镇人民调解委员会曾进行调解，双方已达成调解协议，由李某兵对水稻损失进行赔偿。</p> <p>2.毛集实验区农业发展局继续对李一兵销售农资产品进行核实，如发现其销售使用洁田稻及捆绑除草剂，将依法进行处理。</p>	已办结	无

					草。因相邻稻田地势低洼，使用除草剂后，李某兵稻田内部分灌溉水流入相邻稻田内，且6月26日对田埂除草时有部分草甘膦除草剂飘逸到相邻稻田，致使相邻稻田水稻受损。					
50	X3AH 202411 080036	淮南市田家庵区龙泉街道清水湾小区14号楼底商小竹园烧烤店，油烟污染扰民，多次向相关部门反映无果。	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>“小竹园烧烤店”永盛小树园烤串店位于田家庵区龙泉街道清水湾小区15-101，营业面积近300平方米，建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内（该商住综合楼无专用公共烟道）。经调阅该烧烤店近三年的油烟第三方检测报告，检测数据均达标排放，但该烧烤店建在商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层，不具备持续开展烧烤经营的条件。田家庵区城市管理局依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十八条第二款“在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目的，由县级以上地方人民政府确定的监督管理部门责令改正；拒不改正的，予以关闭，并处一万元以上十万元以下的罚款。”和《淮南市城市管理行政执法局（综合）行政处罚裁量权基准（2019版）》相关规定，依法对该店，作出5万元的行政处罚决定。</p> <p>截至2024年10月26日，该烧烤店已经停业，并张贴停业通知，田家庵区人民政府组织属地街道和相关部门继续做好周边群众和该烧烤店负责人的思想工作和法律法规解释工作，如该</p>	部 分 属 实	依法依规进行处置，并做好群众沟通解释工作。	田家庵区已组织属地街道和相关部门继续做好周边群众和该烧烤店负责人的思想工作和法律法规解释工作。	已办结	无

					烧烤店有变更地址的需求，田家庵区人民政府将积极协助另选新址。针对该烧烤店拒不执行办理变更或注销登记的行为，田家庵区市场监管部门已正式立案调查，依法依规进行处置。					
51	D3AH 202411 080026	洞山西路淮南西站铁路桥桥洞上面的煤炭暂存点，露天堆放煤渣灰，没有任何防护措施，产生扬尘污染扰民。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	接到群众反映问题后，田家庵区委、区政府立即组织相关部门和泉山街道进行现场核查处理，经查，该煤炭暂存点为上海铁路局淮南西站物流中心场地，现场存在露天堆放煤炭问题。目前，上海铁路局淮南西站物流中心正在完善防尘降尘措施，制定整改方案并对货场内地面进行硬化处理，完善周边道路环境。	部分属实	督促货场强化扬尘管控措施，属地部门加强巡查，发现环境违法问题及时处理。	1.田家庵区泉山街道及相关部门督促上海铁路局淮南西站物流中心负责清运露天堆放的煤炭，并清理现场环境卫生。 2.田家庵区生态环境分局已对露天堆放煤炭的违法行为进行立案查处。	未办结	无
52	D3AH 202411 080024	三和镇和风大街南侧香樟苑三期 21、22 号楼旁边的污水、雨水管网均堵塞，产生异味扰民。	淮南市 田家庵区	群众身边的生态环境问题	高新区管委会组织相关单位现场排查发现，三和镇和风大街香樟苑三期 21、22 楼确实存在部分排水管网堵塞问题。	属实	加快排查整改进度，尽快疏通排水管网。	淮南市高新区管委会已组织专业技术单位对三和镇和风大街南侧香樟苑三期 21 和 22 号楼排水管网进行排查检测，待查找出原因后立即进行整改。	未办结	无
53	D3AH 202411 080018	大顺镇工业园区安徽淮南寿县和顺水泥制品有限公司，生产过程中噪音、扬尘污染	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	寿县和顺水泥制品有限公司位于寿县大顺镇工业集中区，主要从事商品混凝土的生产项目，总占地面积 4667 平方米。该公司年产 8 万立方米商品混凝土生产线加工项目环境影响报告表已通过原寿县环境保护局批复（寿环评〔2017〕88 号），2018 年 4 月通过建设项目环	部分属实	修复厂区物料大棚，清理厂区积尘，降低对周边环	1.寿县生态环境分局督促该公司对物料大棚破损处进行修复。 2.督促该公司全面清理厂区积尘，检查维修物料大棚内喷淋装置、洗车台等降尘设施，	阶段性办结	无

		严重，投诉人多次向相关部门反映无果。			<p>保设施竣工验收；该公司年产 16 万立方米商品混凝土生产线技改项目环境影响报告表已通过淮寿县生态环境分局批复（寿环评〔2019〕24号），2021 年 11 月通过建设项目环保设施竣工验收；该公司已办理了固定污染源排污登记备案，编号：913404220709427066001W。</p> <p>现场核查，该公司年产 8 万立方米商品混凝土生产线已停产，年产 16 万立方米商品混凝土生产线正在生产，寿县生态环境分局监测人员对该公司厂界噪声进行了检测，检测值为 50 分贝，符合厂界噪声排放标准（标准值 65 分贝）。检查发现该公司存在以下问题：1.厂区物料大棚残缺破损，未完全封闭；2.厂区地面存在积尘。</p>		境的影响。	<p>确保正常使用。目前已整改完成。</p> <p>3.寿县生态环境分局已对该公司环境违法行为立案查处。</p>		
54	X3AH 202411 080022	淮南市田家庵区安成镇辛东村三山架自然村内有一从罗山油库流淌下来的水沟，每年从上游流淌两次污水，臭味难闻，每次流淌约 1 个月，导致沟内鱼虾死亡。多次向相关部门	淮南市田家庵区	群众身边的生态环境问题	<p>信访反映的罗山油库，已于 2016 年年底停止营业，原加油站地块目前处于闲置状态，无废水产生。罗山油库流淌下来的水沟为以罗山为源头，流入十润湖的自然水体。经排查，该水沟水体内有少量水草和生活垃圾，流淌区域内未发现有排放工业污水的企业或小作坊。</p>	部分属实	<p>清理水体中的水草及垃圾，保障水体清洁。</p>	<p>1.田家庵区安成镇人民政府组织人员对该水沟内的水草和生活垃圾进行打捞和清运。截至 2024 年 11 月 13 日，打捞和清运工作已完成。</p> <p>2.田家庵区安成镇人民政府将加大对该水沟的日常巡查力度，发现问题及时处理。</p>	未办结	无

		反映无果。								
55	X3AH 202411 080008	1. 淮南市谢家集区园艺建材厂、闵达建材厂，长期偷排废气，夜间生产时破碎车间污染防治设施未正常运行； 2. 淮南市谢家集区庆繁祥建材厂冲洗废水直排外环境，破碎车间的污染防治设施未正常运行。	淮南市谢家集区	涉及公共利益的生态环境问题	<p>1. 淮南市园艺建材厂（原淮南市园艺轮窑厂）位于谢家集区孤堆回族乡，生产销售煤矸石烧结多孔砖。该厂年产 1 亿块（折标）煤矸石烧结空心砖项目环境影响报告表于 2013 年 4 月通过原淮南市环境保护局批复（淮环批表〔2013〕27 号），于 2018 年 9 月 16 日通过建设项目环保设施竣工阶段性自主验收，建设内容为新建 1 条干燥隧道窑，1 条焙烧隧道窑，制坯车间、陈化棚，破碎筛分车间。该厂窑炉废气排放口安装了脱硫塔、湿电除尘等污染物治理设施，使用脱硫工艺为石灰、片碱双碱法，烟气排放口安装了烟气在线监控设备，并与生态环境部门联网运行；烟气排放执行标准为安徽省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》。</p> <p>经核查，该厂烟气排放稳定达标，该厂破碎车间安装了粉尘收集系统和布袋除尘器，夜间检查时未发现有破碎车间污染防治设施未正常运行、偷排废气的现象。</p> <p>2. 淮南市闵达新型建材有限公司位于谢家集区李郢孜镇范圩新村，生产销售煤矸石烧结砖，该公司年产 9000 万块煤矸石烧结砖项目环境影响报告表于 2009 年 10 月 28 日通过原淮南市环境保护局审批（淮环表批〔2009〕78 号），2019 年 1 月 27 日通过建设项目环保设施竣工阶段性验收；该公司年产 9000 万块煤矸石烧结砖项目</p>	部分属实	加强对辖区内砖瓦企业的管理，发现问题依法查处。	<p>1. 谢家集区生态环境分局将加大对辖区内各砖瓦企业抽查、夜查频次，开展监督性检测，如发现超标排放及污染治理设施不正常运行等违法行为，将依法进行立案查处。</p> <p>2. 淮南市庆繁祥建材有限公司正在对车辆冲洗设备进行整改，将原车辆冲洗设施转移至厂区内重新安装，配套建设冲洗废水沉淀池。</p>	未办结	无

					<p>变更报告于2018年9月3日通过原淮南市环境保护局批复，于2019年12月29日通过建设项目环保设施竣工验收。</p> <p>现场检查，该公司建有两套红砖生产线，目前有一套在正常生产，两套生产线均安装了废气处理设施和烟气在线监控系统，烟气排放执行标准为安徽省地方标准《砖瓦工业大气污染物排放标准》，在生产的炉窑烟气可稳定达标排放。该公司破碎车间安装了粉尘收集系统和布袋除尘器。日常检查及夜间巡查时未发现污染治理设施不运行的现象。</p> <p>3.淮南市庆繁祥建材有限公司年产1.2亿块烧结全煤矸石空心砖项目环境影响报告表于2014年5月4日由原淮南市环境保护局审批(淮环表批〔2014〕22号)，于2015年3月23日通过建设项目环保设施竣工验收(淮环函〔2015〕64号)。该公司安装有废气治理设施和烟气在线监控设备并与生态环境部门联网运行，破碎车间安装了粉尘收集处理设施，废气经布袋除尘后高空排放。</p> <p>现场核查发现，目前该公司处于停产检修中，车辆冲洗设备启动时有部分冲洗水没有完全回流进入沉淀池，排入周边环境。</p>					
56	X3AH 202411 080010	淮南市八公山区淮南金桥砖厂，违规收购	淮南市八公山区	群众身边的生	淮南金桥砖厂全称为淮南市金桥新型建材有限公司，位于八公山镇沈巷村境内，主要经营煤矸石烧结砖的生产及销售。该公司煤矸石粉煤	部	加强企业生产经营过程中的	1.八公山区人民政府督促该公司加大厂区内道路清扫保洁力度，严格落实运输车辆	已办结	无

		危废进行烧砖，无相关污染防治设施，散发臭气。特别是夜间工作时，破碎工艺段的污染防治设施未正常运行，导致扬尘污染扰民。		态环境问题	<p>灰烧砖生产线项目于2011年12月20日获得原淮南市环境保护局批复（淮环表批〔2011〕124号），于2017年9月通过建设项目环保设施竣工验收。该公司煤矸石粉煤灰烧砖生产线二期项目于2017年12月25日获得原淮南市环境保护局批复（淮环审复〔2017〕48号），于2019年11月通过建设项目环保设施竣工阶段性验收。该公司于2020年6月11日取得了排污许可证（重点管理）。</p> <p>经核查，该公司烧砖原料为煤矸石、粉煤灰和市政污泥，三者均属于一般固体废物，未发现违规收购危险废物烧砖行为。该公司煅烧窑废气采取双碱法脱硫和湿电除尘工艺进行处理，调阅在线监测数据，废气排放各污染因子浓度均达标。该公司煤矸石破碎筛分工序产生的粉尘经集气罩收集，通过布袋除尘器处理后排放，同时厂房设置了自动喷雾抑尘系统。经调阅治污设备运行台账，作业时布袋除尘设备和自动喷雾系统均正常开启。</p> <p>现场检查发现，厂区大型运输车辆清洗不到位，原料仓库卸料过程中有粉尘外溢的情况，厂区局部运输道路有积尘，导致扬尘污染。</p>	实	日常监管，督促企业严格落实环保工作要求。	<p>进出厂区清洗保洁要求，严禁带泥上路。</p> <p>2.八公山区人民政府督促该公司保持破碎车间密闭状态，抑制粉尘外逸。</p>		
57	X3AH 202411 080009	淮南市谢家集区守晟新型建材有限公司，无环保审批手	淮南市谢家集区	涉及公共利益的生	<p>经核实，谢家集区并无“淮南市谢家集区守晟新型建材有限公司”，群众信访投诉的公司应为淮南宇晟新型建材有限公司。该公司已于2023年2月签订了入园协议，拟在淮南高新区智造园</p>	部分属实	加强对建设行业的监管，确保环保手	谢家集区生态环境分局加大对淮南宇晟新型建材有限公司、淮南众安新型建材有限公司的日常监管力度，发现环境	已办结	无

		续，物料露天堆放，无相关污染防治设施，扬尘污染严重。		态环境问题	<p>区建设一座混凝土搅拌站，该公司新型环保科技材料生产线项目环境影响报告表已于2024年9月底获批，目前正在建设中。</p> <p>目前该公司委托其他具有生产资质的搅拌站为其代生产商品混凝土。2024年5月份谢家集区生态环境执法人员曾发现该公司委托代生产商品混凝土的淮南众安新型建材有限公司存在物料露天堆放、无环保手续等环境问题，已依法进行立案调查，给予行政处罚款36万元，目前淮南众安新型建材有限公司处于停产状态。</p>		续齐备，各项污染防治措施落实到位。	违法行为将依法处理。		
58	X3AH 202411 080006	淮南市八公山区舜泰化工厂生产废水未经处理直排外环境，厂区内生活污水未经处理直排乳山水库。	淮南市八公山区	群众身边的生态环境问题	<p>淮南舜泰化工有限责任公司（以下简称舜泰公司）位于安徽省淮南市八公山区常山路化工新村，是集工业炸药、雷管系列产品生产、研发、销售和爆破服务为一体的民用爆破器材生产企业。该公司雷管、无梯粉状硝铵炸药生产线技术改造项目环境影响报告表于2005年4月18日通过原淮南市环境保护局环评批复，于2007年2月6日通过建设项目环保设施竣工验收；淮南舜泰化工有限责任公司污水处理改造项目环境影响报告表于2010年4月1日获得原淮南市环境保护局环评批复，于2011年1月24日建设项目环保设施竣工验收；淮南舜泰化工有限责任公司增加水胶炸药（用于煤矿瓦斯抽采水胶药柱）生产许可能力及乳化炸药生产线技术改造环境影响报告书于2014年7月18日获得原淮南市环境保护局批复，于2016年2月18日通过建设项目</p>	部分属实	<p>加大对该公司日常环境监管力度，发现环境违法行为将依法查处。</p>	<p>1.八公山区生态环境分局督促舜泰公司常态化开展环境风险隐患排查工作，发现问题及时整改检修。</p> <p>2.八公山区生态环境分局将加强对淮南舜泰化工有限责任公司的日常监管，发现问题及时处理。</p>	已办结	无

				<p>环保设施竣工验收；淮南舜泰化工有限责任公司水胶炸药生产线技术改造项目环境影响报告表于2017年12月25日通过原淮南市环境保护局批复，并于2018年8月通过建设项目环保设施竣工验收；该公司2020年8月取得了排污许可证（重点管理），为重点排污管理单位。</p> <p>2010年舜泰公司建设污水处理站，将炸药分厂、雷管分厂的污水收集至污水处理站处理。</p> <p>2019年舜泰公司实施提标改造工作，将厂区内生活污水收集提升至污水处理站，统一处理后达标排放，污水处理站安装了废水自动监控设备并与生态环境部门联网。</p> <p>2024年4月，八公山区生态环境分局会同舜泰公司对厂区污水管网进行检查时，发现生产车间至污水处理站输送管道个别观察井由于年久失修，防渗层出现破损，观察井内存在污水渗漏隐患。舜泰公司于2024年5月在全厂区开展了污水收集处理排查整治工作，实施了“炸药废水处理升级改造与综合利用”项目，除留少数必要观察井外，将其他观察井污水管直接连接，对保留的观察井进行防渗处理，并通过树脂吸附系统进一步消减污染因子浓度。</p> <p>2024年11月9日，八公山区政府组织现场再次查看污水收集处理设施并调阅资料，舜泰公司污水处理设施正常运行，污水在线监测系统与生态环境部门联网，舜泰公司炸药分厂、雷管分</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

					厂、生活用水均进入污水处理站。随机调取水污染源自动监控设施监测数值，结果显示水中各项污染因子均达标。					
59	X3AH 202411 080007	淮南市八公山区新型建材工业园安徽畅九衢环保科技有限公司，收集处理废泥的污染防治设施不正常运行，臭气逸散严重；夜间窑炉废气处理设施不正常运行，长期排放未经处理的废气，产生异味扰民。	淮南市八公山区	群众身边的生态环境问题	<p>安徽畅九衢环保科技有限公司位于八公山区山王镇，主要生产环保陶粒，主要原料为建筑弃土、污泥，该公司年产 50 万立方米人造轻骨料（陶粒）项目环境影响报告表于 2019 年 8 月 30 日通过淮南市生态环境局批复，2021 年 10 月投产运行，2022 年 4 月通过建设项目环保设施竣工阶段性自主验收；2021 年 7 月取得了排污许可证（重点管理）。该项目主要生产工艺为：原料搅拌-均化-煅烧-成品装袋，其中煅烧工序配套安装有污染源自动监控设备，并与生态环境部门联网。</p> <p>经核实，该公司窑炉焙烧废气经除尘脱硫脱硝除臭等工序处理后排放，排放口安装有污染源自动监控设施，实时监测二氧化硫、氮氧化物和颗粒物数值。执法人员随机调取在线监测数据及检测报告，废气污染因子均符合排放要求。</p> <p>核查发现，该公司生产原料污泥卸入接收池后，泵入污泥储罐内贮存，污泥储罐设置在原料库内，污泥和黄土搅拌后进入均化库陈化，原料库、均化库门窗均关闭，卸料结束后，污泥接收池盖板未能及时关闭，导致部分臭气外溢。2024 年 5 月 10 日、2024 年 9 月 23 日，八公山区生态环境局组织第三方环境监测机构对该公司污</p>	部分属实	督促企业生产项目污染防治要求落实到位，废气达标排放。	八公山区生态环境分局督促公司及时关闭原料库和均化库门窗；在污泥卸料完成后，及时关闭接收池盖板，防止臭气外逸。	已办结	无

					泥搅拌排口、焙烧废气排口开展了监督性监测，监测臭气、氨气、二氧化硫、硫化氢四个因子，并在周边村落设置布点监测，监测结果均符合要求。					
60	D3AH 202411 080006	眠虎村刘岗组约 100 亩鱼塘被胡某强行拆除修建道路，该区域的绿植遭到破坏。	淮南市 寿县	群众身边的生态环境问题	<p>1.信访反映的鱼塘为刘岗镇眠虎村刘岗村民组和书房村民组共有，面积约 52.57 亩。鱼塘位于合淮合作区境内虹桥路项目和眠虎春晓项目用地范围内，已被依法征收。</p> <p>2.虹桥路项目用地手续于 2023 年 3 月 5 日取得安徽省人民政府建设用地批复（皖政地<南>〔2023〕19 号），该批复中涉及集体农用地 47.1478 公顷（耕地 9.2163 公顷）、集体建设用地 3.7332 公顷，合计批准建设用地 50.8810 公顷，未涉及林地，目前该批复中的土地已依法实施了征收，项目内用地正在实施依法征收后的清表工作。眠虎春晓项目用地于 2023 年 6 月 8 日取得安徽省人民政府建设用地批复（皖政地<南>〔2023〕29 号），该批复中涉及集体农用地 7.1164 公顷（耕地 4.2284 公顷），合计批准建设用地 7.1164 公顷，其中涉及林地 2.5615 公顷。</p> <p>3.眠虎春晓项目用地涉及林地（2.5615 公顷）于 2023 年 5 月 4 日取得安徽省林业局《使用林地审核同意书》（皖林地审〔2023〕197 号），林地使用人刘某正于 2023 年 7 月 6 日经县林业局批准取得林木采伐证：编号 34042202220706001 林木采伐证，采伐面积</p>	部分属实	刘岗镇人民政府做好建设项目的宣传和解释工作，并做好后期项目的环境管理。	刘岗镇人民政府做好群众宣传和解释工作，争取群众理解。	已办结	无

					<p>1.7067 公顷（株数 1151 株）；林木采伐证编号 34042202220706002，采伐面积 0.3733 公顷（株数 258 株）。另有 0.4815 公顷林地系采伐迹地，故无需办理林木采伐许可证。</p> <p>目前该批复中的土地已依法实施了征收并依法出让，项目主体尚未动工。</p>					
61	X3AH 202411 080052	<p>1.定远县张桥镇合蚌南路 8 号贝华新能源张桥加注站，无相关环保手续，附近异味刺鼻，大车经过时扬尘污染严重；2.炉桥镇安徽祥腾运输有限公司厂内有一家加油站，无相关环保手续，经常性的把洒到地面的柴油用水冲洗到排水沟里。</p>	滁州市 定远县	<p>群众身边的生态环境问题</p>	<p>1.群众反映贝华新能源张桥加注站营业执照名称为滁州品木新能源有限公司，位于张桥镇合蚌南路与马桥路交叉口，占地面积约 500 平方米，公司成立于 2023 年 11 月，取得贝华新能源授权，销售并推广贝华液蜡醇醚燃料，设有加注设备 2 套，公司于 2024 年 1 月投产运营。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，未对该建设项目作出规定，该加注站不纳入建设项目环境影响评价管理。现场检查时未发现有明显刺鼻异味，但存在交通扬尘问题。下一步，定远县生态环境分局安排对该加注站无组织气味进行检测。</p> <p>2.安徽祥腾运输有限公司 2020 年成立，位于安徽省滁州市定远县炉桥镇涧河路东侧，现场检查发现公司西南角库房内安装有一套加油设备，该公司建设项目环境影响评价报告表内无该套加油设备，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 版），安徽祥腾运输有限公司所处区域未涉及环境敏感点，该加油设备无需办理环评手续；现场未发现地面有散落柴油及其他油污现象，未发现废水通过排水管外排情况，公</p>	部分属实	<p>整改措施落实到位，减少对周边群众生活的影响。</p>	<p>督促属地政府严格落实责任，定远县商务局严格落实部门监管责任，督促加油站点落实整改措施。下一步相关职能部门也将密切关注该信访情况进展，对存在的违法行为依法依规调查处理。</p>	阶段性办结	无

					司生活污水、初期雨水和地面冲洗废水由厂区西南侧收集沟和收集池收集，经预处理后排放至定远县工业污水处理厂深度处理。					
62	X3AH 202411 080049	南谯区农歌会广场上每天18:30-21:30左右，广场舞和抖音直播产生噪声严重扰民，2024年8月6日当地环保部门委托第三方机构检测该问题点位直播噪音值为70.2Leq (dB(A))，投诉人认为已超过相关法规标准，但城管执法部门认定不属于噪声污染，不合理。	滁州市南谯区	群众身边的生态环境问题	滁州市南谯区农歌会广场位于龙蟠大道、南谯路、中都大道和东坡路合围区域，露天开放式广场。每天18:30-21:00，周边市民在广场进行广场舞等休闲、健身活动，广场舞活动区域距周边居民点均在200米以上。2024年8月6日，接到投诉后，南谯区城市管理局会同环保部门委托第三方机构对农歌会广场北侧交通干线边缘噪声进行检测，噪声值为70.2dB(A)，检测噪声为道路边界瞬时噪声值。2024年8月22日20时，再次对农歌会广场东北侧居民小区进行检测，检测结果平均数值为56dB(A)，符合《声环境质量标准》2类区标准限值。本次收到交办件后，南谯区城市管理局会同公安、属地街道等单位至现场时，发现少数广场舞活动人群及抖音直播人员存在音量播放较大的现象，执法人员及时劝导调低设备音量，减少噪声对周边居民生活影响，并常态化开展巡查。投诉人反映情况部分属实。	部分属实	加强宣传引导，降低噪声对群众影响。	1.在广场公共娱乐区设置广场温馨提示牌，同时安排人员加强宣传，引导群众文明娱乐，防止影响他人生活。 2.开展噪声扰民专项整治行动。要求广场物业管理公司常态化开展巡查，每日反馈广场音响设备管理情况，广场熄灯时间为20:45分，晚间21时后，杜绝一切娱乐噪声活动，并根据整治情况不定时开展专项整治行动。 3.加强与公安部门协同配合，对劝阻无效的相对人，第一时间进行报警，由公安部门进行劝导、训诫。	阶段性办结	无
63	D3AH 202411 080035	涧溪镇明光市恒丰矿业有限公司盗采官山	滁州市明光市	涉及公共利益	明光市恒丰矿业有限公司在涧溪镇官山矿区持有合法有效的采矿权，矿山名称为明光市官山矿区3号整合区凹凸棒石粘土矿，采矿许可证	部分属实	停止一切非法开采加工行	滁州市自然资源和规划局已调查处理，要求该矿山企业对开采区域进行了平整，采取覆	阶段性	无

		的矿石，未办理环保手续。		的生态环境问题	证号为 C3400002011117140122212，发证机关滁州市自然资源和规划局，开采矿种为凹凸棒石粘土矿，矿区面积 0.6131 平方公里，生产规模 30 万吨/年，开采标高+161.6 米至+75.98 米，有效期限 15 年，自 2023 年 12 月 8 日至 2038 年 12 月 8 日。目前正在办理开采前的环保、安全等相关审批手续，尚未正式开采。经核查，该企业矿权区域基础设施尚未开工建设，未安装建设固定矿石开采加工设施。2024 年 11 月 2 日至 3 日期间，该矿山企业擅自在矿区范围一裸露地块利用挖机进行矿石采样作业，核实已使用中型货车运输矿石 5 车次。	实	为。环评文本相关手续通过审批。	盖等抑尘措施，督促完善审批手续前停止一切开采加工行为。同时，也将进一步加大对矿山的日常执法巡查监管力度，坚决杜绝“盗采”等非法开采问题的发生。	办结	
64	X3AH 202411 080030	滁州市凤阳县明帝钙业有限公司，违反相关技改退林政策，毁坏场边林地开山采石，导致山体水土流失。	滁州市凤阳县	涉及公共利益的生态环境问题	滁州市凤阳县明帝钙业有限公司位于凤阳县武店镇林场村石灰窑集中区，成立于 2011 年 7 月 6 日，主要从事石灰、建材销售等业务。该公司正在实施环保设施技术改造项目，不存在违反技改退林政策。2023 年 11 月，该公司在技改项目实施过程中，擅自扩大面积，存在开山采石现象，施工挖掘土石方约 5500 吨，已全部没收，其中约 700 吨由该公司运输至石灰窑园区内集体洼地堆放，另外 4872.99 吨由凤阳县乡村振兴投资有限公司安排人员运输至县政府指定位置保存，统一拍卖处置。 该公司场地边的林地长期为荒山，一直未植树造林，目前堆放有该公司杂物，对该林地存在一定影响。	部分属实	加强监管，防止无证采矿行为发生。	1.县自然资源和规划局已责令该公司 5 日内改正，逾期不改正或改正不达标，将依法依规严肃处理。 2.加强监管，防止无证采矿行为发生。已完成植树造林，恢复林地功能。	已办结	无

65	X3AH 202411 080028	<p>1.滁州市凤阳县工业园凤阳光大、凤阳得力、凤阳福莱特、凤阳硅谷智能有限公司、凤阳南玻、凤阳台玻等玻璃企业产生含重金属的危废，违规交由无相关处理资质的企业处理。每天晚上燃烧重油，在线监测数据造假。2.凤阳得力公司违规处置收尘灰被相关部门发现后，无后续处罚。3.凤阳福莱特三期四期项目尚未完成能耗审批，违规生产。</p>	滁州市 凤阳县	群众身边的生态环境问题	<p>1.调阅信访件涉及的6家企业环评、排污许可证，结合现场核查，凤阳得力（实为德力）1家企业不产生含重金属的危废，凤阳光大生活垃圾焚烧飞灰含有重金属，凤阳福莱特等4家在线监测产生的废液含有重金属，均交由有资质第三方企业处置，未发现6家企业燃烧重油现象和在线监测数据造假现象。2024年11月11日，县生态环境分局对福莱特在线问题进行了现场核查，发现该企业自动在线监控设备运行不规范。</p> <p>2.经调查，凤阳德力产生的除尘灰交由具备处置资质的第三方公司处理，并签订固体废物处置合同。但由于该第三方公司的环评明确要求只能接受某一家公司（非安徽德力）产生的固废，故安徽德力将除尘灰交由该第三方公司处置的行为存在审查不严情形，涉嫌违规处置，凤阳县生态环境分局已对安徽德力固废处置问题进行立案调查。</p> <p>3.凤阳县发改委调取了福莱特光伏玻璃有限公司三、四期能评批复的相关材料，经核实，以上2个项目分别取得滁州市发改委《关于安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产75万吨新能源装备用高透面板制造项目节能报告的审查意见》（滁发改环资〔2020〕393号）和《关于安徽福莱特光伏玻璃有限公司年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目节能报告的审查意见》（滁发改环资〔2020〕357号）。</p>	部 分 属 实	严格落实环评和排污许可证要求。	<p>1.凤阳县生态环境分局对福莱特在线问题涉嫌自动在线监控设备违法行为立案调查。</p> <p>2.凤阳县生态环境分局对安徽德力固废违规处置问题立案调查。</p>	未 办 结	无
----	--------------------------	---	------------	-------------	---	------------------	-----------------	--	-------------	---

66	X3AH 202411 080026	滁州市凤阳县李二庄工业园安徽南玻石英材料有限公司、安徽凤砂矿业集团有限公司，违规使用氢氟酸来酸洗石英，一年大约产生20万吨废水和废渣。部分清洗废水偷排入淮河，相关部门发现后未予处理；清洗废渣掺杂到石英尾砂内违规售卖给无处理资质的企业。	滁州市凤阳县	群众身边的生态环境问题	<p>经调查，2家公司使用氢氟酸酸洗石英砂符合环评和排污许可证规定，也是生产工艺所需，不存在违规问题，现场调阅资料查证，安徽南玻石英材料有限公司2023年10月至今共外排生产废水94690m³/a（《环境影响报告表》显示允许的年生产废水排放总量112828m³/a），年产生6000吨废渣（氟化钙污泥），凤砂矿业一年实际产生废水循环使用不外排，一年约180吨生活污水，通过内设污水处理站预处理后，经污水管网排放至凤阳宁国现代产业园污水处理厂处理。年产生9766吨废渣（氟化钙污泥），2家公司均已安装废水在线监测设施，生产及生活废水，经企业自身污水处理站处理后，排入园区的污水处理厂处理，未发现排入淮河现象，执法人员对企业污水排放口及周边环境进行检查，未发现暗管偷排现象。检查2家公司在2024年8月前，都存在尾泥堆存处置不规范现象，凤阳县生态环境分局对2家公司固废问题进行立案调查。</p>	部分属实	严格落实环评和排污许可证要求，规范生产经营。	凤阳县生态环境分局已对安徽南玻石英材料有限公司固废问题立案调查，针对安徽凤砂矿业集团有限公司固废问题与第十六批信访件编号D3AH202411040021反映的问题合并调查。	未办结	无
67	X3AH 202411 080024	滁州市定远县炉桥镇年东村李某仁违规在基本农田建设养殖场，养殖产生的废弃物	滁州市定远县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经核查炉桥镇年东村没有关于李某仁的养殖户信息，炉桥镇派出所对年东村关于李某仁户籍信息进行查询，也无相关线索。举报人反映“李某仁违规建设养殖场”情况不属实。</p> <p>2.对年东村进行排查发现，位于年东村倪东组，李某兵从事畜禽养殖，建设白色塑料养殖大</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活的影响。	1.督促炉桥镇人民政府严格落实属地责任。 2.要求养殖户积极落实整改措施，定远县农业农村局加强帮扶指导，杜绝对外环境造成污染。	阶段性办结	无

		导致周边农田被污染，农作物减产。			棚一座，占基本农田面积约 0.5 亩，现存栏鹅 500 羽，主要污染物为鹅粪，养殖期间产生的鹅粪无任何收集处理措施，现场要求养殖户恢复被占用的基本农田。					
68	X3AH 202411 080023	滁州市定远县七里塘乡仁巷村存在大面积养殖珍珠蚌的情况，养殖过程中投放饲料、化肥、粪便等，污染水质，产生刺鼻异味。多次向相关部门反映无果。	滁州市 定远县	群众身边的生态环境问题	信访件反映珍珠蚌养殖点位于定远县七里塘乡仁巷村张家坝水库，2023 年 6 月由浙江水中宝水产养殖有限公司承包用于珍珠蚌养殖，养殖占用面积 240 亩。珠蚌养殖期间，通过投放豆浆、活饵多肽、维 C 宝、碧水安、水质保护解毒剂等用于改善和维持水体环境，现场有研磨豆浆机器设备以及待使用的饵料等，未发现投放化肥、粪便等情况，现场无明显气味。2024 年 11 月 11 日，滁州市定远县环境监测站对张家坝三个点位进行采样，经检测，张家坝氨氮：0.15mg/L、COD _{Cr} ：35mg/L；公司东侧水塘氨氮：0.13mg/L、COD _{Cr} ：32mg/L；公司上东侧水塘氨氮：0.14mg/L、COD _{Cr} ：30mg/L。调阅信访举报情况，2023 年至今未发现该水库珍珠蚌养殖有环境污染信访投诉。举报人反映“投放饲料”情况属实；“投放化肥、粪便，产生刺鼻异味，多次向相关部门反映无果”情况不属实。	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边群众生活的影响。	督促七里塘乡政府严格落实属地责任，要求企业加强日常管理，避免水质污染、异味扰民情况。下一步，将安排专人每天巡查，严禁投放化肥、粪便等，保证养殖区周边环境不影响，同时，加强辖区内水库常态化巡查，发现问题，及时处理。相关职能部门对存在的环境违法行为，将严格按照法律法规进行查处办理。	阶段性办结	无
69	D3AH 202411 080013	2024 年 3 月起五冶集团施工项目时向林洼水库抛投药物瓶、动物粪便	滁州市 全椒县	群众身边的生态环境问题	经查：被举报单位为五冶集团，现正在石沛镇联盟村林洼水库上游进行施工。林洼水库水域面积 0.044km ² ，为在册小（2）型水库，属地石沛镇，主要功能为农业灌溉，原由滁州同泰亿文化旅游发展有限公司承包后转租给当地村民陈	部分属实	加强日常监督管理，确保水库水质安全。	1.已对水库岸边遗留的小玻璃空瓶等垃圾进行全面清理。 2.加强对五冶集团的施工管控，严禁建筑垃圾等乱堆乱放乱扔。	阶段性办结	无

		等垃圾，污染水质。		题	某付。五冶集团施工场地原为羊圈，今年2月底进驻施工，3月9日在石沛镇联盟村委协调下完成羊棚拆除，拆除时原场地残存羊粪已全部打包运走。经现场核查，该水库上游岸边遗留有原羊圈注射疫苗的小玻璃空瓶20余个，饮料塑料瓶10余个，少量建筑垃圾堆放在岸边上。群众反映情况部分属实。			3.已对水库水质开展监测，待监测数据出来后做进一步处理。		
70	D3AH 202411 080001	投诉人去年向相关部门反映滁州市中西医结合医院与天安世纪城小区中间的排污渠内水体发黑发臭问题，2023年5月收到回复，表示因上游污水下流导致该处水体黑臭，10月份将进行整改。但至今未进行有效整改，渠水发黑发臭。	滁州市南谯区	群众身边的生态环境问题	交办件反映的滁州市中西医结合医院与天安世纪城小区中间渠道为城西干渠，经开区段起止点为会峰路至龙蟠河，全长1.4公里，宽约15—20米不等。由于渠道上游截污不到位，雨天污水漫溢影响渠道。现场检查时发现渠道内有污水，现场立即安排人员将渠道污水抽排进污水管道，进入污水处理厂处理，11月14日已完成抽排。投诉人反映情况基本属实。	基本属实	解决滁州市中西医结合医院与天安世纪城小区中间的排污渠内水体发黑发臭问题。	1.清理淤泥，抽排污水后对渠道进行清淤，预计11月30日前完成。 2.补充活水，清淤后通过补水管道从龙蟠河抽水对渠道进行补水。 3.立即对渠道内水草及漂浮垃圾进行清理，对岸坡绿植垃圾进行清理。	未办结	无
71	X3AH 202411 080046	六安市舒城县经济开发区	六安市舒城县	群众身边	380乡道沿线共有两家废品收购点，分别是城关镇三沟村舒城县恒末再生资源有限公司和	部分	强化环境管理，规	1.及时将露天堆放的废品整理入库，并对周边环境整治到	未办	无

		380乡道沿线大墩组至白鱼村松墩组段，多家废品收购点，无环保手续长期违法加工，夜间焚烧塑料产生异味扰民，排放未经处理的废水至周边水渠，影响周边群众正常生活。		的生态环境问题	桃溪镇白鱼村松墩组舒城县吉嘉再生资源经营部（个体工商户）。舒城县恒末再生资源有限公司2022年5月开始经营，主要从事各种废品（以包装袋为主）回收、分拣。舒城县吉嘉再生资源经营部，2023年3月开始经营，主要从事废旧玻璃回收、压块等经营。两家公司均办理了工商营业执照，该企业不属于建设项目环境影响评价分类管理名录范围，不涉及产生废水的生产工序，现场未发现焚烧痕迹。在两家公司均发现收购废品随意露天堆放，周边环境脏乱差。	属实	范废品收购。	位。 2.严禁废品露天存放，严格落实“三防”（防雨淋、防渗漏、防扬散）措施。 3.强化环境监管，严禁从事废旧物品加工和随意焚烧下脚料。	结	
72	X3AH 202411 080042	六安市舒城县城关镇东起梅河东路与舒茶路交叉口，西至梅河东路与杭埠路交叉口段，夜间11点后通行大货车产生噪声扰民，路面油污、积水、泥土等环境较差，道路两边随意堆放大量生活和建筑垃圾，长时间无人清	六安市舒城县	群众身边的生态环境问题	<p>根据2022年7月舒城县发布的《关于调整舒城县货运车辆禁行限行措施通告》，夜间11时后大货车在反映的路段可以通行。由于附近居民住宅楼与道路距离较近，道路正在维修，路况较差，过往大货车通行对附近居民确实存在一定的影响。</p> <p>舒城县梅河东路与舒茶路交叉口、梅河东路与杭埠路交叉口段确有低洼积水点，雨天存在排水不畅现象，路面有少量泥土，人行道上有油污污染，梅河东路两侧区域有生活垃圾和少量建筑垃圾。</p>	部分属实	强化环境管理，减少噪声扰民，整治周边环境。	<ol style="list-style-type: none"> 1.开展大货车联合整治，加大对大货车超速、超载、疲劳驾驶、闯红灯等违法行为查处力度。 2.结合大货车通行特点及规律，加强该路段夜间大货车的巡逻管控。 3.加强交通安全宣传力度，发放“致大货车驾驶人的一封信”，对大货车驾驶员进行交通安全教育。 4.针对该路段积水处，增加雨水篦子，就近接入附近雨水管网。 5.对荒地内生活和建筑垃圾立即清理，并设置严禁倾倒垃 	未办结	无

					合国家卫生标准。					
75	X3AH 202411 080045	六安市霍邱县新城之星小区旁中燃公司加气站，作业噪声大，产生异味扰民。举报人认为小区建设规划不合理。	六安市霍邱县	群众身边的生态环境问题	<p>霍邱中燃公司加气站 2013 年 9 月建成投入运营，经核实，现场无异味，产生噪音设备主要有两个：1.汽车加气站压缩机：该设备属于加气站设备，在压力不足的情况下启动工作，辅助于出租车加气。其工作原理是自动化控制，间断启动，启动时间不定，一天总工作时长约为 2 小时，受控于车辆加气数量；2.调压计量一体撬：该设备属于天然气供应站设备，用于城区天然气管网供应量的补充。工作时间主要在白天，间断使用，夜间该设备不工作，一天总工作时长约为 3 小时。现场检测昼间噪声是 54.4dB，夜间噪声是 49.0dB。</p> <p>依据六安市人民政府审批的《安徽省六安市霍邱县城总体规划》（2013-2030 年），新城之星小区地块规划为居住用地，其东侧规划为供应设施用地（现状中燃公司，不属于危化品），符合县城总体规划，符合居住区选址要求。2019 年 10 月，审批该小区规划设计方案，审批前对该小区建筑布局与东侧建筑物进行了安全论证，符合安全间距要求。</p>	部分属实	加强管理，降低噪声对居民生活的影响。	对加气站营业时间进行调整，原 24 小时调整为：7:00—21:00 营业。	已办结	无
76	D3AH 202411 080050	昭关镇昭关行政村的夹(音)山(花冯自然村南侧不到 1 公里)半座山的林木被砍光,小岷山(沈	马鞍山市含山县	群众身边的生态环境问题	<p>举报中昭关镇昭关行政村夹山,花冯自然村南侧不到 1 公里处未发现半座山的林木被砍光情况,但林地间及半山坡有耕地,并已翻耕。沈山自然村东侧山坡未发现整座山林木被砍光的情况,但有部分枯树倒伏,现场有复栽的树苗。</p>	部分属实	杜绝毁林行为。	强化日常监管,做好森林抚育,增加林木续集量,防止出现私自毁坏林木情况。	已办结	无

		山老自然村东侧1公里)整座山林木被砍光。								
77	X3AH 202411 080031	1.马鞍山市当涂县大唐当涂发电有限公司运输货物时在江堤上廊道存在跑冒滴漏情况,有黑色物质撒落并被雨水冲刷流入附近河流,电厂码头夜间噪声扰民,码头冲洗废水和生活污水疑似直排长江,电厂内煤棚装卸货物和供煤时无降尘措施,无组织粉尘逸散严重,电厂烟囱东风时有白色液体洒落,气	马鞍山市当涂县	群众身边的生态环境问题	<p>问题一:经调查,举报情况部分属实。举报中马鞍山市当涂县大唐当涂发电有限公司实际为马鞍山当涂发电有限公司(以下简称当涂发电),该公司专用煤炭码头卸载的煤炭经皮带输送机运输时有泄露痕迹,原因为江堤段上方廊道底板部分区域被腐蚀,导致炭粉从腐蚀处被雨水冲刷到廊道立柱和地面。</p> <p>当涂发电夜间厂界噪声检测数据符合国家规定的《工业企业厂界环境噪声排放标准》限值要求;码头区域不产生生活污水,地面冲洗废水经收集后,使用水泵回抽至厂区内污水处理设施处理,回用于厂内喷淋、冲洗、绿化等,不外排。煤棚装卸煤及供煤区安装有高压水枪用于作业时洒水降尘,该公司定期对厂内道路进行洒水,减少道路扬尘产生。</p> <p>当涂发电两台机组共用一个排口,已安装自动监控设备并与生态环境部门联网,近期数据未见异常。检查时未发现有白色液体洒落,也未发现难闻异味。</p> <p>问题二:经调查,举报情况部分属实。华星化工老厂区土壤污染修复和风险管控项目于2023年启动,计划对东片区实施风险管控、西片</p>	部分属实	加强监管,保护生态环境。	<p>问题一:当涂县政府已要求当涂发电立即对江堤段上方廊道底板腐蚀区进行修复,同时在两侧增设挡水板;加强码头作业区,跨江堤输煤廊道等区域的环境管理,确保大气污染防治设施正常运行,污染物稳定达标排放。</p> <p>问题二:和县政府已督促该修复项目施工单位按修复方案及时处置施工过程中产生的污水。</p> <p>问题三:博望区政府已组织力量于11月底前清理沉砂池内选矿尾砂,并规范处置。</p> <p>问题四:当涂县政府已将建筑垃圾全部清运至姑孰镇建筑垃圾临时转运调配场,目前场地已清理完毕。</p>	未办结	无

		味难闻；2.华星化工老厂区修复场地污水在厂区内流淌；3.宝义村S314省道、鲁玉龙粮油加工厂南侧废弃选矿厂，选矿池内有红色污水痕迹；4.焦家四村西侧、云从路南侧烂尾楼周边存在固废随意倾倒情况。		<p>区进行修复治理。该项目施工过程中产生的基坑渗水、地表径流、冲洗废水、洗车废水等废水经分类收集、沉淀后，外运至安徽华星化工有限公司污水处理厂进行处置。现场核查时，正在进行修复作业，未发现污水在厂区内流淌的情况，但厂区基坑内存有少量雨水。</p> <p>问题三：经调查，举报情况属实。举报中废弃选矿厂实为马鞍山市董塘矿石加工厂，成立于2004年10月，2016年1月被丹阳镇政府关停取缔，2021年完成尾砂库闭库销号。2022年，该选矿厂西南部分场地被马鞍山市涵强地坪装饰工程有限公司租用作临时堆场，用于堆放瓜米石等建筑材料。经现场检查，举报中“选矿池”为原马鞍山市董塘矿石加工厂已弃用沉砂池。池内堆积物为选矿尾砂，沉砂池部分破损，尾砂淋溶水经破损池壁渗出，池壁留存红色淋溶水痕迹。</p> <p>问题四：经调查，举报情况部分属实。焦家四村西侧、云从路南侧烂尾楼周边未发现倾倒固废迹象，但在烂尾楼周边发现有几处建筑垃圾倾倒点。</p>						
78	D3AH 202411 080051	合芜高速拓宽工程在林头镇福山大石村约40亩耕地上堆存大量建筑垃圾。	马鞍山市含山县	群众身边的生态环境问题	<p>举报中问题地块位于含山县林头镇福山行政村大石自然村西侧，涉及两个区域，面积约16亩，区域一为原合芜高速拓宽项目的临时取土场，已复垦，现状为旱地并种植农作物；区域二为原合芜高速拓宽项目临时施工便道，已复垦。上述两个地块内及周边区域均未发现违规堆放</p>	不属实	无	无	已办结	无

					建筑垃圾的情况。					
79	D3AH 202411 080014	祥晖路 18 号芜湖可挺汽车底盘件有限公司，全天通过两个烟囱排放刺鼻气体，影响周边居民正常生活。多次向有关部门反映无果。	芜湖市鸠江区	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，芜湖可挺汽车底盘件有限公司位于芜湖市鸠江区万春西路 48 号建发汽车装饰厂区内，主要从事汽车底盘等生产加工。该公司年产 20 万套底盘件生产线喷涂线项目已履行环评、“三同时”验收、排污许可等手续。</p> <p>现场检查时，该公司正在生产，焊接工序配套安装了喷淋塔和除尘器处理，电泳废气经两级活性炭设备处理后外排，烘干废气经催化燃烧设备处理后外排，现场设备均保持正常运行。但厂区内仍能闻到部分异味，属地生态环境部门已委托第三方检测单位对该公司有组织废气排口及厂界进行废气采样监测。</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，降低异味影响。	<p>1.属地生态环境部门督促公司加大对污染治理设施的检查与维护，确保污染治理设施稳定运行，污染物达标排放。</p> <p>2.属地生态环境部门进一步加强对该公司的监管力度，一旦发现废气超标排放违法行为，将依法严厉查处。</p>	未办结	无
80	X3AH 202411 080015	举报人认为相关部门违规在芜湖市无为市襄川小学内建设两座通信铁塔，未征求附近居民意见，存在辐射污染。	芜湖市无为市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，通信塔属于中国铁塔股份有限公司芜湖市分公司，于 2010 年前后建设在无为市襄安镇襄川小学教学楼楼顶，后考虑教学楼安全问题，经多部门协调，在征得襄川小学、襄安中心校同意和在建设项目环境影响评价登记备案后，于 2024 年 10 月初移到教学楼后方空地，仍在小学内部。</p> <p>经对该基站附近辐射环境进行检测，报告显示：无为襄川小学 01F 机房基站周围环境功率密度值符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中公众暴露控制限值的要求，同时也满足《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中单个项目的管理目标值。</p> <p>投诉所反映的未征求附近居民意见情况属</p>	部分属实	做好群众解释工作。	无为市襄安镇政府将相关辐射环境检测报告在襄川小学及学校周边进行公示，并对提出异议的群众做好解释工作。	未办结	无

					实，存在辐射污染不属实。					
81	D3AH 202411 080046	举报人认为水阳江北大道278号西侧140米华邦敬亭山君小区内西北角的68-74栋建筑在生态保护红线之内，该小区施工时违规砍伐敬亭山国家森林公园内的林木。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>1.经调查，敬亭山君一期工程（即现在的华邦敬亭山君小区）于2017年10月31日全部竣工交付。该小区后方西北侧有8幢建筑物（分别为63、64、69—74栋）跨敬亭山国家森林公园边缘范围（非生态红线内），68栋既不在敬亭山国家森林公园内，也不在生态红线内。</p> <p>2.敬亭山君项目区域征用前，权属皖垦茶业集团敬亭山茶场有限公司。区域内零散居住约有10户居民，居民在其房前屋后栽植了部分果树，其他区域为杂灌杂草，其中敬亭山君项目涉及敬亭山国家森林公园边缘范围的建筑物最早于2014年1月8日取得施工许可证，之后施工时对原居民房前屋后的果树、杂灌杂草进行了土地清表。在2019年违建“别墅”问题清查整治时，敬亭山君项目被列入清查整治范围。根据国家违建别墅问题清查整治政策即自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、国家林草局联合印发的文件（自然资发〔2019〕85号）相关规定，敬亭山君项目后方西北侧跨敬亭山国家森林公园边缘范围的8幢建筑物符合保留政策，予以保留，其余在建建筑物已全部拆除、未建建筑物全部停建。此外，对上述相关区域实施了生态复绿整改措施。2020年8月，敬亭山君项目问题已经省级“违建别墅”整改验收通过。</p>	部分属实	整改措施落实到位，加大生态红线保护力度。	敬亭山君项目后方西北侧跨敬亭山国家森林公园边缘范围的8幢建筑物符合国家违建别墅问题清查整治政策，予以保留，其余在建建筑物已全部拆除、未建建筑物全部停建。此外，对上述相关区域实施了生态复绿整改措施，2020年8月，敬亭山君项目问题已经省级“违建别墅”整改验收通过。	已办结	无
82	X3AH 202411 080068	双乐混凝土有限公司环保手续不齐全，雨	宣城市宣州区	群众身边的生	1.安徽省宣城市双乐混凝土有限公司位于宣城市宣州区宣港路六公里处。该公司年产60万立方米商品混凝土环保及升级技改项目于2017	部分属	企业整改措施落实到位，减	1.双乐公司加强日常环境管理，对厂区明沟、沉淀池定期清理；做好进出车辆冲洗管	未办结	无

		<p>污未分流，生产废水和生活污水未经处理漫流至外环境。夜间生产噪声和粉尘污染影响周边居民正常生活。</p>		<p>生态环境问题</p> <p>年4月通过原宣州区环境保护局审批，2017年7月通过竣工环境保护验收。该公司年增10万立方米商品混凝土和10万立方米预拌砂浆环保升级技改项目于2018年12月通过原宣州区环境保护局审批，已完成废水、废气、噪声竣工环境保护自主验收，并于2019年4月通过固体废物竣工环境保护验收。该公司年产80万吨商品砼原料机制砂技改项目环境影响报告于2022年10月通过宣城市宣州区生态环境分局审批，2023年3月完成项目竣工环境保护自主验收。该公司已完成排污许可登记，登记编号：91341802779085609G001Y。反映“环保手续不齐全”情况不属实。</p> <p>2.经查，该公司雨水和污水未做分流处理，均经厂区明沟收集后合流至沉淀池，沉淀池无排放口。该公司生产废水收集沉淀后回用，不外排。生活污水经化粪池预处理再通过一体化污水处理设施处理后作为绿化浇灌用水。现场调查时，未发现该公司生产废水和生活污水未经处理漫流至外环境的情况。反映“雨污未分流，生产废水和生活污水未经处理漫流至外环境”情况部分属实。</p> <p>3.根据生产需要，该公司机制砂项目夜间生产时间一般为凌晨3点至早上8点，生产工艺主要为：颚式破碎→锤式破碎→制砂→筛分→洗砂→成品。其中颚式破碎工段配套布袋除尘器，其余工段均配套喷淋设施。该公司机制砂项目凌晨生产时会有货运车辆进出。同时，公司位于运输车流量较大的S104省道旁，车辆运输过程中产</p>	实	<p>少对周边环境的影响。</p>	<p>理，确保不带泥上路。 2.宣州区向阳街道办事处委托第三方检测单位开展废气和噪声监测，根据监测结果依法依规进一步处理。</p>		
--	--	--	--	---	---	-------------------	---	--	--

					生的噪声、灰尘对周边居民生活产生一定影响。反映“夜间生产噪声和粉尘污染影响周边居民正常生活”情况属实。					
83	X3AH 202411 080064	宣城市开发区福贝食品厂环保手续不全，生产时异味刺鼻。	宣城市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>经查：</p> <p>1.宣城市福贝宠物食品有限公司年产5万吨宠物食品、饲料生产项目环境影响报告表于2012年10月通过原宣城市环保局开发区分局审批，于2015年3月向原宣城市环保局开发区分局申请年产5万吨宠物食品、饲料一期（年产1万吨宠物食品、饲料）项目验收，并于2015年6月通过竣工验收。2019年因对部分设备进行技术改造，并新增年产1万吨高端宠物食品产能，该公司报送了年产2万吨高端宠物食品智能制造示范基地改造提升项目报告表，于2019年6月通过宣城市生态环境局经开区分局审批，2020年9月完成自主验收。2020年3月企业完成了排污许可登记填报。该公司环评、排污许可、竣工验收等环保手续齐全。反映的“宣城市开发区福贝食品厂环保手续不全”情况不属实。</p> <p>2.该公司建有2条宠物饲料生产线，生产原料主要为小麦、玉米、豆粕等，辅料添加剂主要为鱼油、鱼粉等。异味主要由添加剂以及主料中油脂受热产生的挥发性气味。该公司前期已对污染防治设施进行提标升级，共配套建设5套喷淋塔+二级活性炭吸附装置，并对包装车间实行全封闭，减少无组织废气逸散。调阅该企业2024年废气自行监测报告，废气排放达标，但厂区内能闻到异味。反映的“生产时异味刺鼻”情况属实。</p>	部分属实	企业加强废气治理设施运行维护，确保废气稳定达标排放。加强车间密闭，减少废气无组织逸散。	<p>1.企业对生产车间进行全面排查，加强车间密闭，减少废气无组织逸散。合理安排生产计划，在大气扩散条件较差时，尽量不生产异味较重的猫粮。考虑现有厂房较为老旧，后续逐步将猫粮生产线转移至新建设的宣城福佳宠物食品有限公司生产。</p> <p>2.属地生态环境部门加强日常监管，在大气扩散条件较差时组织对该公司开展废气监测，了解不利气象条件下污染物排放情况，做进一步处理。</p>	未办结	无

84	X3AH 202411 080065	宣城市宣州区向阳镇电厂，废气超标排放烟尘颗粒沉降至百姓家中，影响周边居民正常生活；该公司违规将灰渣填埋至附近空地，污染土壤和周边地下水。	宣城市宣州区	群众身边的生态环境问题	<p>1.投诉反映的“向阳镇电厂”为中煤宣城发电有限公司，位于宣城市宣州区向阳街道，已履行环评审批、“三同时”验收、排污许可等手续。该公司环保设施按“三同时”要求进行设计、施工、验收，达到《火电厂大气污染物排放标准》（DB 34/4336-2023）。2016年6月、12月，该公司按照《煤电节能减排升级与改造行动计划》要求，分别对一号机组和二号机组进行超低排放改造。按照规定安装了废气自动监控设施，与生态环境部门联网，实时监控。通过调阅废气自动监控设施历史数据，未发现有污染物超标排放现象。</p> <p>该公司设有一座全封闭煤场、三座全封闭灰库、一座全封闭石膏库，粉煤灰运输时采用全封闭灰罐车，每个灰库设有负压吸尘设备，抑制灰罐车装灰时粉尘，石膏和炉渣运输车辆全覆盖。该公司厂区道路每日通过定时清扫、洒水，抑制车辆运输产生的扬尘。该公司贮灰场位于电厂西侧约1公里处大古塘，灰场现占地面积9.55公顷，库容87万立方米。灰场配备喷洒水池、喷洒水泵、喷洒管道和洒水车等设施。在灰场东北侧设置防风抑尘网，抑尘网长度约290米，高14米，高出堆灰高度2米。根据排污许可证管理要求，该公司对无组织废气污染物排放情况每季度监测一次，现场调阅监测数据，结果均符合相关要求。经现场调查，该公司车辆运输过程中产生的扬尘以及贮灰场覆盖、喷淋等抑尘措施落实到位产生的扬尘会对周边环境产生一定影响。反映情况部分属实。</p>	部分属实	整改措施落实到位，减少对周边居民生活的影响。	<p>1.企业加大车辆运输过程中的环境管理，加大清扫、洒水频次；加强灰场覆盖、喷淋等抑尘措施，进一步减少扬尘产生。</p> <p>2.属地生态环境部门组织对中煤宣城发电有限公司周边开展无组织废气监测，根据监测结果依法依规进一步处理。</p>	未办结	无
----	--------------------------	--	--------	-------------	--	------	------------------------	--	-----	---

					<p>2.中煤宣城发电有限公司贮灰场上游设置挡水坝，坝高约4米，为均质土坝。灰场底部采用土工膜防渗处理，灰场在上游、下游各设置1个地下水监测井。在灰场最低处筑拦灰坝，坝体采用透水坝，设计坝高4米，设排洪卧管、排水竖井、排水沟和排水盲沟。灰场的建设和使用均符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) II类场地要求。经查，中煤宣城发电有限公司贮灰场租赁给宣城双乐粉煤灰有限公司使用，当粉煤灰市场需求量减少时，宣城双乐粉煤灰有限公司通过湿式排灰及全封闭运输将粉煤灰运至灰场临时贮存。目前堆灰面积约1.1万平方米，体积约4.5万立方米，贮存量约4万吨。灰场存灰通过覆盖，定期洒水抑制堆场扬尘。根据排污许可证管理要求，该公司委托有资质单位每半年对厂区4个地下水监测井、灰场2个地下水监测井开展1次自行监测。现场调阅监测数据，结果均符合相关要求。经现场核查，未发现违规将灰渣填埋至附近空地，污染土壤和周边地下水的情况。反映情况不属实。</p>					
85	D3AH 202411 080043	广德开发区广阳路东城盛景小区(特别是17栋)、桐汭首府小区全不定期能闻到浓烈农药味、汽油味、芳香味等刺鼻异味	宣城市 广德市	群众身边的生态环境问题	<p>1.投诉人反映的“广德开发区广阳路东城盛景小区(特别是17栋)、桐汭首府小区”，分别位于广德市经济开发区广阳路，广德市经济开发区建设路与桐汭大道交汇处。东城盛景小区东南侧有安徽广德清水日用品有限公司、广德民新钣金有限公司、广德合鼎工业有限公司3家重点涉气企业。上述3家企业均已依法履行了环境影响评价、排污许可及建设项目环保“三同时”验收等手续。现场检查时，污染防治设施均正常运</p>	部分属实	督促周边企业加强内部管理，强化无组织废气收集处理，保障各项污染	<p>1.根据采样监测结果，进一步调查，并依法依规处理。 2.属地生态环境部门进一步加强对周边企业排查，督促企业强化涉气工段废气收集，进一步减少无组织废气的逸散。</p>	未办结	无

		<p>扰民，举报人认为是该小区东南侧的部分企业排放异味废气所致，认为农药味是来自德昌路安徽广德清水日用制品有限公司；投诉人怀疑开发区企业没有环保手续。</p>		<p>行，安徽广德清水日用制品有限公司周边有一定异味，其余2家无明显异味。桐汭首府小区东南侧为广德慈兴科技园，其中生产企业有广德中隆轴承有限公司、广德锦纳轴承有限公司，均已依法履行了环境影响评价、排污许可及建设项目环保“三同时”验收等手续。现场检查时，污染防治设施均正常运行，无明显异味。经走访两小区部分住户，反映近未闻到类似异味，但曾经有闻到异味。反映问题部分属实。</p> <p>2.经查，安徽广德清水日用制品有限公司主要进行保温杯产品生产加工，主要在喷漆、烘干、注塑等环节产生废气。属地生态环境部门前期检查发现该公司喷涂清洗废水循环池密闭不到位，有异味。为解决异味问题，该公司已提升改造污水处理系统，建设一体化污水处理设施，处理后的废水排放至园区污水管道，不再循环使用。同时对污水处理站进行全封闭，并将污水处理站产生的废气接管收集到喷漆、烘干工段配套的过滤棉+活性炭处理设施中处理。检查时，污水处理站抽风设施正在运行，但周边存在无组织异味逸散情况。属地政府已委托有资质单位对安徽广德清水日用制品有限公司废水、废气开展监测，在居民敏感点布设监测点位，现已完成监测采样工作。反映问题部分属实。</p> <p>3.经核查，东城盛景和桐汭首府小区周边企业均已履行环境影响评价、排污许可及建设项目环保“三同时”验收等手续。反映“开发区企业没有环保手续”问题不属实。</p>		<p>防治设施正常运行，减少对周边居民的影响。</p>			
--	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

86	X3AH 202411 080037	宣城市开发区中鼎公司存在批建不符，超标排放废水废气情况。	宣城市经开区	群众身边的生态环境问题	<p>1.宣城经开区有安徽中鼎精工技术有限公司和安徽中鼎轻合金科技有限公司。两家公司环评、环境保护竣工验收、排污许可等环保手续齐全。经查，两家公司生产原料、生产工艺均未发生变化。截至2024年11月9日，安徽中鼎精工技术有限公司产量为1.86亿件，未超出环评审批的4亿件；安徽中鼎轻合金科技有限公司产量为2436万件，未超出环评审批的5000万件。根据生产需要，两家公司部分生产设备数量及型号与环评不完全一致。其中，安徽中鼎精工技术有限公司实际建设抛丸机7台，较环评增加2台，实际建设脱脂槽2个，较环评增加1个；安徽中鼎轻合金科技有限公司环评及批复同意建设600kg化铝炉8台，实际投用500kg化铝炉7台、1.5t化铝炉1台，环评及批复同意建设淬火炉、时效炉各1台，实际投用淬火炉2台、时效炉2台。反映的“宣城市开发区中鼎公司存在批建不符”问题部分属实。</p> <p>2.经调阅两家公司2023年、2024年废气和废水自行监测报告，污染物排放达标。反映的“超标排放废水废气情况”问题不属实。</p>	部分属实	<p>企业合法合规生产、污染防治设施正常运行、污染物达标排放。</p> <p>1.仔细核对两家公司设备变动情况，并进行论证分析；确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放。 2.属地生态环境部门对两家公司废气废水排放情况开展监测，根据监测结果，进一步处理。</p>	未办结	无
87	X3AH 202411 080027	经都三路安徽苏盛新材料有限公司，无相关手续就投产生产，工厂周围有强烈异味，废料露天堆放。	宣城市郎溪县	群众身边的生态环境问题	<p>经查：1.安徽苏盛新材料有限公司依法履行了环境影响评价、排污许可证等环保手续，待应急预案备案后组织专家开展建设项目竣工环境保护自主验收。反映的“无相关手续就投产生产”问题部分属实。</p> <p>2.对该公司厂区内及周边进行巡查，未发现明显异味情况。经调阅该公司废气监测数据，未发现超标情况。但因原料、生产工艺和现场管理</p>	部分属实	<p>强化日常环境管理，督促企业限期调试，3个月内完成应急预案</p> <p>属地生态环境部门督促该企业按期完成建设项目竣工环境保护自主验收；加强内部管理，确保大气污染防治设施正常运行；强化日常环境管理，规范贮存、处置固体废物，做好台账记录。</p>	未办结	无

					<p>等因素影响，在一定范围内有异味。反映“工厂周围有强烈异味”问题部分属实。</p> <p>3.现场检查未发现该企业存在露天堆放废料情况。反映的“废料露天堆放”问题不属实。</p>		案备案和建设项目竣工环境保护自主验收。			
88	D3AH 202411 080023	胡乐镇胡乐村居民华某林将工业固废露天堆放在安徽晨辉农林开发有限公司的东、西2个院区内，在东区的山坳中露天堆放几万立方米的工业固废，污染周边环境。	宣城市 宁国市	群众身边的生态环境问题	<p>经核实，安徽晨辉农林开发有限公司主要从事农林开发、苗木种植、土地复垦业务。因经营问题，该公司在国家企业信用信息公示系统中被市场监管部门列入经营异常企业，其厂房目前由宁国市人民法院挂网拍卖，已无生产设施。检查发现企业在现厂区内、现厂区外东侧及老厂区3处均堆有污泥。经调查，该污泥自2022年至2023年底，由宁国市胡乐镇胡乐村村民华某林从旌德中锐砂石有限责任公司运输洗沙污泥至此处。经调阅中锐砂石有限责任公司项目环评，洗沙压滤污泥为产品有机回填土，属于一般工业固废，可外售综合利用。目前3处堆放污泥中，现厂区内污泥已用于企业建设时垫方；现厂区外东侧堆存的污泥已按自然资源和规划部门卫片耕地不实图斑整改要求完成耕地找回复垦；老厂区堆放的污泥计划做苗木种植备用。三处污泥均为露天堆放，且因长期堆放已长满杂草。经宣城精鼎测绘技术有限公司宁国分公司现场测绘计算，现厂区内垫方污泥量为1189吨、厂区外东侧复垦污泥量为5775.6吨、老厂区堆放污泥量为5057.6吨，共计12022.2吨，7513.9立方米。反映的问题属实。</p>	属实	<p>属地生态环境部门对相关企业涉及的环境违法行为依法进行查处；督促企业对堆存的污泥按一般固废规范管理，做好处置。</p>	<p>属地生态环境部门对污泥产生单位旌德中锐砂石有限责任公司污泥产生量及污泥处置情况进行调查核实，并对企业涉及的擅自处置一般固废问题依法依规进行处理。督促安徽晨辉农林开发有限公司继续对堆放在老厂区的污泥做好综合利用，削减堆存量；同时对其涉及的露天堆放工业固废的违法行为依法进行查处。</p>	未办结	无
89	D3AH	投诉人对受理	铜陵市	群众	11月4日，铜官区人民社区、区生态环境分	部	增加隔音	1.11月12日，铜官区人民社	未	无

	202411080047	编号 D3AH202410280065 的信访件办理结果不满意, 投诉人认为动岚健身房未采取任何隔音措施, 目前仍有噪音扰民现象。	铜官区	身边的生态环境问题	局委托第三方检测机构在动岚健身房动感单车教学时段(噪声最高时段)进行噪声检测, 在距健身房最近的居民楼, 分别朝西、北两个方向进行噪声检测, 检测结果为 56 分贝、58 分贝, 符合 2 类声功能区标准。	属实	设施, 减少噪声影响。	区、长江路派出所再次上门督促动岚健身房, 增加隔音设施, 减少噪声影响。 2.动岚健身房加强日常教学管理, 采取关闭部分音响、合理分配教室等方式, 严格控制动感单车室的音响音量及健身活动噪声。 3.持续跟踪整改情况, 督促整改落实, 加强日常巡查监管。	办结	
90	D3AH202411080048	铜官区人民三路的口有福饭店, 厨房窗口外扩散条件较差, 炒菜异味扰民; 油烟机已增加隔音棉, 但无效果, 仍存在噪音扰民。	铜陵市铜官区	群众身边的生态环境问题	11月11日上午, 铜官区人民社区会同区城市管理局(区油烟办)进行现场核查。经查, 口有福饭店厨房内设炉灶2个, 配套了油烟净化器, 已更换吸油棉, 已封闭朝向住宅的排放口, 排烟口改成了向上排放, 油烟净化器及排放口设置符合要求。经检测, 营业期间的油烟排放浓度符合标准限值要求。 铜官区人民社区、区生态环境分局委托第三方检测机构开展噪声检测。在该店油烟净化设备正常运行时, 噪声检测结果为 53 分贝, 符合 1 类声功能区标准。	部分属实	稳定达标排放, 减少油烟和噪声影响。	1. 铜官区人民社区会同区城市管理局(区油烟办)督促该饭店加强日常管理, 保持油烟净化设备正常使用, 定期清洗维护设备, 减少油烟和噪声影响。 2.铜官区人民社区加强日常巡查监管。	未办结	无
91	X3AH202411080060	举报人认为铜陵市铜官区朝山路 14108 先锋西村二台区附近变压器存	铜陵市铜官区	群众身边的生态环境问题	11月10日, 铜陵供电公司会同铜官区生态环境局及狮子山社区现场核实, 并委托有资质第三方检测机构开展现场检测工作。根据检测结果: 工频电场强度 2.6-14.3V/m, 工频磁感应强度 0.184-0.348uT, 均满足《电磁环境控制限值》(GB	不属实	无	铜陵供电公司做好日常维护工作。	已办结	无

		在电磁辐射污染，希望进行室内检测。		境问题	8702-2014)。					
92	X3AH 202411 080032	举报人认为铜陵市义安区上峰水泥团山矿年产680万吨水泥用较天石灰岩矿项目环评中与居民区距离数据、与高速和国道可视情况造假，故意隐瞒矿区周边有居民区、世界农业文化遗产、风景区等敏感点位信息。	铜陵市义安区	群众身边的生态环境问题	<p>前期，市、县相关部门已收到该事项投诉，各部门和义安区政府已开展现场查看、技术复核、公开接访有关工作，省级有关部门已予以指导。经查：</p> <p>1.环评报告表载明，十里春风小区距团山矿630米。建设单位委托安徽省地质矿产勘查局321地质队测绘，矿区东侧开采境界与最近居民楼距离为419.3米。天门镇政府委托铜陵市中远地理信息工程有限责任公司对团山矿项目东侧开采界与小区出让范围线距离进行测绘，在团山矿东侧开采界水平线分别取3个测绘点与小区西侧出让范围线3个测绘点距离进行了5条直线距离测绘，5条直线距离由北至南分别为444.9米、439.5米、418.2米、418.8米及412.6米。</p> <p>2.环评报告表载明，该项目由北向南开采。铜九铁路、S320省道均位于团山矿北侧，距团山矿较远，且之间有山体、植被，能有效阻挡视野。G50沪渝高速公路位于矿区南侧，在公路两侧植被稀疏的部分路段，目测可见待开采矿山的局部区域；在中间有山体阻隔、植被茂密的路段不可见。</p> <p>3.对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》及《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，该项目</p>	部分属实	<p>建设单位结合专家复核意见、居民诉求对环评报告表进行修改完善，强化相应环保措施。</p>	<p>1.对于环评报告表中存在的质量问题，市生态环境局依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，已对环评报告表编制单位及编制主持人予以通报，并在环境影响评价信用平台上，失信记5分。</p> <p>2.该项目建设单位已结合专家复核意见、居民诉求对环评报告表质量问题进行修改完善，强化了相应环保措施。</p>	已办结	无

					环评报告表未遗漏应当识别的环境敏感区或环境保护目标。环评报告表已载明双龙村团山村民组、文一十里春风等环境保护目标，无世界文化和自然遗产地、风景名胜等敏感点位。					
93	X3AH 202411 080021	安庆中鑫矿业有限公司和枞阳后山矿业有限公司均存在以下环境问题：1.开采过程中，没有符合环保条件的开采和保护方案，长期露天开采；2.开采产生的尾砂矿和废石未妥善处理，污染农田；3.废水直排水塘和农田。	铜陵市 枞阳县	群众身边的生态环境问题	<p>11月11日，枞阳县工业和信息化局会同钱铺镇、县生态环境分局现场核查。经查：</p> <p>1.枞阳后山矿业有限公司（虎栈一采区）和安庆中鑫矿业有限公司（虎栈二采区）均为井下开采，两采区采矿权属于枞阳县钱铺矿业有限责任公司，《枞阳县钱铺乡虎栈铜矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》（虎栈一采区和二采区）于2021年3月获得省自然资源厅批复，有效期至2029年12月。企业环评审批和排污许可手续齐全。</p> <p>2.后山矿业公司无选矿厂，中鑫矿业公司有铜选矿厂，配套建有尾矿库，实行湿法排尾，尾砂由管道输送至尾矿库，尾矿库运行正常。两家公司将开采出的废石堆放在物料大棚中，委托第三方进行处置，现场发现后山矿业公司物料大棚有部分破损，暂未发现污染农田情况。</p> <p>3.后山矿业公司采区井下水经三级沉淀后，外排至下游池塘；中鑫矿业公司采区井下水经二级沉淀后，由自然沟渠排入将军大涧，不排入农田和水塘。另调阅企业2024年以来检测报告，特征污染物因子未出现超标情况。2023年以来，市、县生态环境部门委托有资质检测机构开展采样检测3次，检测结果显示特征污染物因子均不</p>	部分属实	<p>1.加强现场管理，规范堆放废石。</p> <p>2.加强水质检测和常态化生态环境监管。</p>	<p>1.枞阳县工业和信息化局会同钱铺镇、县生态环境分局督促后山矿业公司11月21日前修复大棚，废石规范堆放、处置。</p> <p>2.枞阳县工业和信息化局会同钱铺镇、县生态环境分局督促后山矿业公司和中鑫矿业公司对采矿废水进行检测，水质未达标不得外排。</p> <p>3.委托有资质检测机构开展采样检测，根据检测结果进行处理。</p> <p>4.钱铺镇政府组织镇村工作专班督促企业整改落实到位，加强常态化巡查监管。</p>	未办结	无

					超标。					
94	X3AH 202411 080014	铜陵市枞阳县飞龙货物运输有限责任公司码头去年已纳入江北港口岸线整治扫尾工作范围，但至今仍未拆除，举报人认为整治工作拖延，该港口无污染防治设施，持续经营污染长江水质。	铜陵市枞阳县	群众身边的生态环境问题	<p>1.经枞阳县交通运输局核查，“铜陵市枞阳县飞龙货物运输有限责任公司码头”实为枞阳县飞龙货物运输有限责任公司藕山钱某山水上加油点，2015年1月成立，2016年9月经营许可到期后，因不符合水上加油站布点规划，未续批且不再经营加油业务。2018年1月，该加油点被纳入江北岸线整治范围，2018年5月，枞阳县启动对该加油站点资产评估程序，后因加油点经营人及岸线整治具体经办负责人分别被公安机关和纪委调查处理，影响后续工作。2021年，枞阳县交通运输局继续推进该加油点拆除工作，多次要求加油点经营人提供资产权属材料无果；2023年6月，县交通运输局书面通知该加油点，要求2023年7月10日前补证资产权属材料，但至今未收到资产权属材料，导致评估工作无法推进。</p> <p>2.11月10日，县交通运输局组织相关部门及藕山镇政府现场核查。经查，目前该加油点已停止经营，现场有17艘“三无”船舶、6艘临时停靠的社会船舶，无生产经营废水。</p>	部分属实	<p>1.对该处水域船舶登记核实，依据核实结果依法依规进行处置。</p> <p>2.驱离临时靠泊的船舶，加强日常监管。</p> <p>3.持续推进钱某山水上加油点岸线整治工作。</p>	<p>1.枞阳县交通运输局牵头成立“三无”船舶联合认定小组，对17艘船舶进行登记核实，计划11月30日前将认定的“三无”船舶报请枞阳县政府依法处置。</p> <p>2.安庆枞阳海事处已经驱离临时停靠的社会船舶，并加强日常监管。</p> <p>3.枞阳县生态环境分局于11月11日对该加油点水域进行采样检测。</p> <p>4.枞阳县交通运输局收回该加油点岸线使用权，预计2024年底前完成加油点资产残值评估和拆除工作。</p>	未办结	无
95	D3AH 202411 080028	陵阳镇黄石溪村村委会大院内有一个竹笋加工厂，产生噪音和黑烟扰民，生产废水	池州市青阳县	群众身边的生态环境问题	<p>该加工厂从事竹笋和茶叶加工，现场核查时，该厂未生产，于2024年4月24日停产至今。因该厂东北侧紧挨居民住房，生产时废气、噪音和废水会对周边居民造成一定影响。</p>	部分属实	<p>相关生产设施拆除到位。</p>	<p>目前，正组织拆除相关生产设施。</p>	阶段性办结	无

		曾直排附近的农田，现在排污去向不明。								
96	D3AH 202411 080008	池州市汇成废气综合利用有限公司，作业过程中产生低频震动，影响厂区东南方向350米处观山村毛冲组居民正常生活。	池州市 贵池区	群众身边的生态环境问题	<p>贵池区牛头山镇会同区生态环境分局现场调查核实，池州市汇成废气综合利用有限公司实为“池州市汇成废弃资源综合利用有限公司”（以下简称汇成公司），位于贵池区牛头山镇长丰社区，建有年处理400万吨废矿资源综合利用项目，主要从事废矿石破碎和机制砂生产作业，依法办理了环评审批、“三同时”验收和排污许可证，环保手续齐全。牛头山镇观山村毛冲村民组最近一户村民距该公司东南角厂界约350米，群众反映的低频震动主要是该公司破碎机作业时产生的噪声，该公司已采取厂房封闭、基础减震等隔声降噪措施。现场检查时该公司正常生产，发现自卸车投料时石块撞击料斗声音较为明显。</p> <p>11月9日白天及夜间，委托第三方检测机构对汇成公司厂界和毛冲组最近住户开展噪声检测，其中厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求，毛冲组最近住户噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类区标准要求。</p>	部分属实	公司厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。	<ol style="list-style-type: none"> 1.督促该公司进一步采取减震降噪措施，立即对下料斗加装减震垫，减小下料时石块撞击声。 2.督促该公司安装噪声检测仪，实时公开检测结果。 3.加强日常巡查监管，督促该公司加强日常设备检修维护，减少噪声影响。 	阶段性办结	无
97	X3AH 202411 080055	桐城市经济开发区桐乐家园小区经常闻到刺鼻气味，举报人认为安徽龙达集团天马	安庆市 桐城市	群众身边的生态环境问题	<p>反映的桐乐家园小区位于桐城经济开发区，安徽龙达建设集团天马印铁有限公司、安徽金润包装有限公司、桐城市新华彩印有限责任公司分别位于该小区的东北侧、东侧、北侧。三家企业建设时间均早于桐城家园小区，小区选址距周边工业企业较近，不排除因企业不正常工况或受不</p>	部分属实	污染防治设施正常运行，污染物达标排放。	<ol style="list-style-type: none"> 1.已组织第三方检测机构对安徽龙达建设集团天马印铁有限公司、桐城市新华彩印有限责任公司有组织废气和无组织废气开展监督性监测，根据监测结果，开展下一步工 	未办结	无

		<p>印铁有限公司、安徽金润包装有限公司、新华彩印有限公司均存在排放异味废气情况。</p>		<p>利气候扩散条件影响，小区居民闻到异味的可能。</p> <p>1.安徽龙达建设集团天马印铁有限公司（以下简称“天马印铁”）主要从事彩色印铁，公司彩色印铁项目于2015年1月取得环评报告表批复，2018年5月开展竣工环保自主验收，2020年7月办理了排污许可登记。公司涂布、印刷、烘干工序产生的废气经收集后采用水喷淋+干燥+UV光氧+活性炭吸附装置处理，通过15米高排气筒排放。</p> <p>2.桐城市金润包装有限责任公司已于2017年停产，生产设备已拆除。厂房现租赁给7家公司，其中5家为物流公司，租赁厂房用作仓库，不从事生产加工，无需办理环保手续，另外2家为桐城新尚行新材料科技有限公司、安徽欧邦宅配家居有限公司，均已办理了排污许可登记。桐城新尚行新材料科技有限公司主要从事对废亚克力板进行破碎生产亚克力碎料；安徽欧邦宅配家居有限公司主要产品为木质橱柜，生产工序主要为切割、打孔、封边。两家公司生产废气主要为粉尘，不涉及有异味废气的排放。</p> <p>3.桐城市新华彩印有限责任公司（以下简称“新华彩印”）年产3000吨塑料包装生产线项目于2018年1月取得环评批复，2018年6月开展竣工环保自主验收，2021年11月申领了排污许可证。该公司主要从事复合袋生产，公司吹膜、印</p>		<p>作。</p> <p>2.已督促上述2家企业加强日常环境管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。</p> <p>3.桐城市生态环境分局将加强日常监管，对检查发现的环境违法问题，依法查处到位。</p>		
--	--	---	--	---	--	---	--	--

				<p>刷、复合等工序产生的废气采用蓄热式氧化燃烧（RTO）处理后排放。</p> <p>4.2024年10月13日，桐城经济开发区综合执法局已委托第三方检测单位对天马印铁公司下风向厂界非甲烷总烃无组织废气和桐乐家园小区周边非甲烷总烃进行了检测。结果显示：天马印铁公司厂界无组织废气非甲烷总烃浓度为1.11至1.79mg/m³之间，未超标，小区周边非甲烷总烃浓度为0.81至1.75mg/m³之间（无相关执行标准）。</p>						
98	D3AH 202411 080038	长风乡柘山村叶祠组长清煤矿有限责任公司，将生产煤炭的废渣料、黑色煤矸石曾堆放在该组40多亩基本农田上，具体位置在长风乡元林路乡道北侧1000米、柘山村村委会北侧2公里，目前堆放的煤矸石已拉走，但	安庆市迎江区	群众身边的生态环境问题	<p>反映的长青煤矿于2000年建成投产，2013年因国家政策关停至今。反映的地块第三次全国国土调查为集体建设用地，地类为工矿用地，不属于基本农田。该地块一直处于闲置状态，原矿区道路有部分路段利用煤矸石修筑，并非残留煤矸石。</p>	部分属实	<p>加强该地块管护，杜绝倾倒固废。</p>	<p>11月11日，安庆市迎江区生态环境分局委托安徽卓境检测科技公司对矿区东侧拦河坝（主要用于农业灌溉）水质采样检测，检测结果显示水质符合地表水五类标准，铜、锌、铅、镉等重金属未检出。后期长风乡将逐步盘活该闲置地块，结合相关项目对该处残留的煤矸石综合处置。</p>	已办结	无

		还有部分煤矸石残留在该农田上，该公司未对被污染的农田进行修复。								
99	D3AH 202411 080033	高河镇政和路成韵府小区6号楼负二层068车位旁堆放大量建筑垃圾，长期无人处理。	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	成韵府小区未规划设置装修垃圾堆放区域，为方便小区业主中转堆放装修建筑垃圾，物业公司将建筑垃圾临时堆放点设置在负二层068车位附近，定期对装修垃圾进行清运。	属实	及时清理装修垃圾。	怀宁县住房和城乡建设局已督促物业公司对前期堆放的装修建筑垃圾进行了清理，督促物业公司在装修建筑垃圾临时堆放点处设置围布隔离，今后要及时清理装修垃圾。	已办结	无
100	X3AH 202411 080025	安庆市怀宁县石镜乡海螺水泥厂、海创热电厂，违规使用燃烧原料，废气排放口排放各类颜色废气；石镜社区万塘村吴某经营的石粉厂夜间生产噪声扰民。举报人认为安徽睿晟	安庆市 怀宁县	群众身边的生态环境问题	<p>1.反映的企业为安徽怀宁海螺水泥有限公司、怀宁海螺环保科技有限公司（原怀宁海创环保科技有限公司）和怀宁县墨斗新型建材有限公司3家公司。</p> <p>2.安徽怀宁海螺水泥有限公司在产项目环保相关手续齐全，该公司采用新型干法水泥工艺技术，水泥窑主要采用燃煤作为燃料，2#窑替代燃料应用改造项目利用生物质和废旧布条替代部分燃煤，使用原料和燃料符合设计规范。项目配套建设SCR选择性催化还原脱硝、复合脱硫等多套环保治理设施，两条熟料生产线窑头窑尾均安装了在线监测装置并联网。11月9日，现场核查时，该公司1号线停产，2号线正在生产，配</p>	部分属实	加强废气污染治理设施运行维护，确保各类污染物达标排放。	<p>1.督促安徽怀宁海螺水泥有限公司和怀宁海螺环保科技有限公司加强废气污染治理设施运行维护，做好污染源自动监控设备运行联网维护工作，确保各类污染物达标排放。</p> <p>2.督促怀宁县墨斗新型建材有限公司加强环境管理，减少噪声对周边环境影响。</p> <p>3.怀宁县生态环境分局将组织对怀宁海螺环保科技有限公司废气（有组织、无组</p>	未办结	无

		<p>环境科技有限公司的环境影响评估报告不合理，500米卫生安全范围太小无法覆盖受污染区域。</p>		<p>套污染治理设施正常运行，熟料生产线窑头窑尾废气污染源自动监控设备运行、联网正常，数据达标，排放口未见各类颜色废气。</p> <p>3.怀宁海螺环保科技有限责任公司安庆市利用水泥窑协同处置固废工程项目环保相关手续齐全，该公司可利用水泥窑协同处置污泥，可日处理污泥180吨、飞灰20吨，使用原料和燃料符合设计规范。污泥储库废气经活性炭吸附装置处理后排气筒排放，飞灰储库废气经脉冲布袋除尘器处理后排气筒排放，水泥窑废气依托安徽怀宁海螺水泥有限公司处理设施处理。11月9日，现场核查时，该公司1号仓在运行，2号仓未运行，配套污染治理设施正常运行，排放口未见各类颜色废气。</p> <p>4.怀宁县墨斗新型建材有限公司年产8万吨超细碳酸钙生产线及环保设施建设项目环保相关手续齐全，该公司生产超细碳酸钙粉，粉尘经脉冲布袋除尘器处理后排气筒排放。公司粉磨工序生产时间为晚上21时至次日8时，破碎工序生产时间为上午6时至9时。</p> <p>5.关于反映的“500米卫生安全范围太小”问题。安徽怀宁海螺水泥有限公司2002年、2004年的建设项目环评报告书分别由原国家环境保护总局、原安庆市环境保护局予以批复，根据当时执行的《水泥厂卫生防护距离》(GB18068-2000)要求设置了500m卫生防护距离。</p>		<p>织)和怀宁县墨斗新型建材有限公司夜间厂界噪声开展监测。</p>	
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

					2023年,安徽怀宁海螺水泥有限公司委托安徽睿晟环境科技有限公司开展了后评价,根据论证原设置的500m卫生防护距离足以满足现行的《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)要求。另外,怀宁海螺自投产以来,污染防治技术及设施经过数次升级改造,全厂废气排放量及排放浓度大幅下降,主要污染物氮氧化物、二氧化硫、颗粒物的排放标准分别从800mg/m ³ 、400mg/m ³ 、100mg/m ³ 下降至100mg/m ³ 、50mg/m ³ 、10mg/m ³ ,进一步减轻了对周边区域的影响。					
101	D3AH 202411 080012	华阳大道华阳镇古港社区一组748号望江1号垂钓基地位于华阳河河道旁边,垂钓基地自2012年已建成,近期当地政府在中央生态环境保护督察之际,才口头通知经营户“该垂钓基地已于2019	安庆市望江县	群众身边的生态环境问题	投诉反映的望江1号垂钓基地实为两块约4亩的华阳河河道旁的坑塘,原为华阳自来水厂沉淀池,现用作垂钓比赛基地,现场未发现水产养殖现象,未发现垂钓行为。所在位置位于安庆市泊湖秀丽青虾白虾国家级水产种质资源保护区实验区。安庆市泊湖秀丽青虾白虾国家级水产种质资源保护区于2009年4月28日由原农业部办公厅公布。2019年12月31日望江县人民政府发布《关于重点水域全面禁捕的通告》(望政秘〔2020〕3号),明确泊湖秀丽白虾青虾国家级水产种质资源保护区(4350公顷)水域为全面禁捕区域,2020年3月20日望江县人民政府发布《关于加强水域生态保护的通告》(望政秘〔2020〕8号),进一步明确包含华阳河在内的水产种质资源保护区全年禁捕,两项通告在望江人民政府	部分属实	确保不再出现垂钓行为,恢复自然生态。	已要求不再举办垂钓活动,不得用于水产养殖。建立长效监管机制,将该点位纳入重点巡查范围。	已办结	无

		年 12 月 31 日被划入泊湖秀丽青虾白虾养殖示范基地保护区”，要求关停，举报人认为不合理。			网、望江新闻网、本地论坛等信息平台面向群众公开宣传。此外，该处周边设有多处禁捕退捕宣传牌和保护区勘界立标的界标界桩。					
102	X3AH 202411 080066	黄山市黄山区汤口镇浮溪村共有民宿、农家乐 27 家在寨西水库饮用水水源地二级保护区内，村内雨污管网老旧，雨污分流不彻底；河道内遍布垃圾，垃圾清运不及时；汤口镇自来水水质混浊，影响群众正常生活。	黄山市黄山区	群众身边的生态环境问题	汤口镇汤口居浮溪村民组村民现有 50 户，均为原住民（户籍人口 50 户，实际居住房屋 31 栋），均在二级保护区范围内（保护区划定时间为 2009 年 8 月），其中经营民宿、农家乐的共有 27 户（均为村民自主营业）。该村民组污水均通过污水管网收集汇入集镇主管网，由芳村污水处理厂集中处理。2024 年 7 月，已邀请第三方检测机构对汤口居浮溪村民组污水主管网、入户支管网进行全面检测，检测结果为管网运行正常。该村民组生活垃圾、河道垃圾由黄山中环洁城市环境管理有限公司负责清运，实行日产日清。经现场查看，河道有零星生活垃圾散落情况，已组织进行及时清理。汤口镇自来水由区水利局牵头每月对自来水水质监测，由区生态环境分局组织每季度对饮用水水源进行监测，汤口水厂实行每日监测制度，2024 年以来各项水质检测皆合格。经现场抽样检查自来水状况，水质清澈，未发现浑浊现象。	部分属实	1.管网管护到位。将该段污水管网巡查纳入河长办巡河内容，监测管网运行情况，确保污水不出现渗漏等情况。 2.落实属地责任。加大对浮溪组餐饮住宿、污水运维、	1.已邀请第三方检测机构对汤口居浮溪村民组污水管网进行全面检测。 2.组织镇村干部、志愿者、中环洁工作人员定期对河道垃圾进行清理。	未办结	无

						<p>河道治理、文明创建等工作力度，增加巡河、河道零星垃圾清理，切实维护好生态环境，保证水源地水质。</p> <p>3.贯彻水质监测。由汤口镇水厂每日对自来水水质进行监测，区直部门定期对自来水水质、饮用水水源进行监测，及时</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						<p>掌握水质变化情况，同时建立预警机制、应急预案，如水质出现异常，及时采取应急措施，保障居民饮用水安全。</p> <p>4.严控农民建房。禁止对饮用水水源保护范围内新建或者改扩建民宿、酒店等经营性项目的审批，确保水质安全，保障</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							公众健康。			
103	X3AH 202411 080056	<p>举报人对受理编号 X3AH202410270036 的信访件办理情况不满意，调查核实情况“2021 年受疫情影响该企业自行对用电进行销户，处于停产状态。2016 年 9 月《太平湖风景名胜区总体规划》正式获安徽省人民政府批复，在批复前后分别在政府网站进行了公示和公告”与事实不符。举报人认为该厂从未销户，</p>	黄山市 黄山区	群众身边的生态环境问题	<p>信访人反映的企业为黄山市黄山区兆华木制品厂，企业于 2017 年 4 月开户，当时申报用电为 10kV 工业用电，具体用电情况：2017 年用电量为 120194 度，2018 年用电量为 111046 度，2019 年用电量为 69359 度，2020 年用电量为 32917 度，2021 年 1 月至 4 月用电量为 1280 度；2021 年 4 月销户。企业同时于 2021 年 4 月 20 日新开 380V 普通工业用电，全年用电量为 2479 度，2021 年全年用电量同比下降 88.6%。据调查走访，2022 年下半年至 2023 年 10 月，该厂将厂区空地租赁给池黄高铁 037 大桥施工队班组用于加工钢筋预制（口头协议），厂区用电量与高铁钢筋预制相关，2023 年 10 月后用电量为 0。2016 年 9 月《太平湖风景名胜区总体规划》获安徽省人民政府批复，在批复前按程序于 2015 年 11 月 20 日至 12 月 20 日在政府网站进行了公示，征求公众意见和建议。批复后按程序于 2016 年 9 月 30 日在政府网站进行了公告。</p>	不属实	无	无	已办结	无

		用电正常，且认为《太平湖风景名胜区总体规划》等重大公示公告不能只在网上公示，要实地通知相关涉事方。								
104	D3AH 202411 080015	黄山太平开发区莲蕊路8号黄山双华纺织品有限公司附近等多家织布厂临近太平湖景区，投诉人认为这几家企业环评手续不合规。	黄山市 黄山区	群众身边的生态环境问题	经排查，黄山太平经济开发区现有纺织企业2家，均按照环保要求办理了相关手续。2家纺织企业位于太平经济开发区南部工业区，距离太平湖景区近20公里，不在太平湖景区范围。黄山依杰纺织品有限公司于2018年12月入园，2019年5月和2021年3月分别委托安徽显闰环境工程有限公司和黄山星源环境咨询环境咨询有限公司编制建设项目环境影响报告表，黄山区生态环境分局分别于2019年7月16日和2021年4月12日，发文《关于黄山依杰年产2.5亿米纺织布项目环境影响报告表的批复》（黄环建字〔2019〕17号）和《关于黄山依杰年产2.5亿米纺织布后整理技术改造项目环境影响报告表的批复》（黄环建字〔2021〕4号）予以批复，该公司分别于2020年11月和2022年12月邀请相关专家进行了阶段性自主验收。黄山双华纺织品有限公司于2018年7月20日签约入园。2019	不属实	无	无	已办结	无

					<p>年5月委托安徽显闰环境工程有限公司编制建设项目环境影响报告表，黄山区生态环境分局于2019年7月16日发文《关于黄山双华纺织品有限公司黄山双华年产3亿米纺织布项目环境影响报告表的批复》（黄环建字〔2019〕16号）予以批复。2022年7月该公司委托安徽金祁环境检测技术有限公司对黄山双华年产3亿米纺织布项目现阶段进行现场监测，委托黄山远星环境技术有限公司编制了验收监测报告表，2022年7月29取得排污许可证，并进行阶段性自主验收。</p>					
105	D3AH 202411 080027	森村乡渔岸村村委会东南角居民生活垃圾无人清运，长期堆放产生异味扰民。	黄山市 歙县	涉及公共利益的生态环境问题	<p>举报人所反映的森村乡渔岸村村委会东南角居民生活垃圾无人清运，长期堆放产生异味扰民。经现场核查，反映情况基本属实。森村乡渔岸村东南角方向中巷口组有一处约2个立方左右的建筑垃圾（含少量生活垃圾）未及时清运，堆放于王某国户老房子右侧墙角拐弯处。该建筑垃圾为汪某文户10月27日厨房、附属功能房修缮清理出的建筑垃圾以及少量的生活垃圾，村委会在发现堆放后告知该户要及时清运，该户表示后期要用于回填，因此暂时堆放于此处。因厨房年代久远且受水灾，清理出的垃圾确有异味。</p>	基本属实	改善村居环境，消除污染扰民风险。	<p>1.2024年11月10日已将建筑垃圾及时清运至黄山市飞布资源再生利用有限公司建筑垃圾消纳厂进行规范化处置。 2.举一反三，在乡域范围内开展一次建筑垃圾大排查、大整治行动。同时，督促中环洁公司对乡域范围内生活垃圾及时清运。 3.进一步强化宣传教育，提高广大村民的生态环境保护意识。建立日常巡查管控机制，巩固整改长效。</p>	已办结	无